Mapes de Patrimoni Cultural

Diputació Barcelona

Barraca de vinya d'Altarriba

Oristà

Ubicació

Comarca:	Osona
Lloc/Adreça:	Sector nord del terme municipal
Emplaçament	A 1800 metres per pista forestal de la carretera BV-4404, punt quilomètric 4'200
Alçada:	574

Coordenades:

Latitud:	41.96206
Longitud:	2.06524
UTM Est (X):	422539
UTM Nord (Y):	4645986

Classificació

Número de fitxa	08151 - 266
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Element arquitectònic
Estil / època:	Contemporani Popular
Estat de conservació	Regular
Notes de conservació:	El mur exterior de la banda est de la barraca presenta un petit esfondrament. La pedra de la llinda de la porta està esberlada en do i amb perill d'esfondrar-se.
Protecció	Inexistent
Tipus de protecció:	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	Ref. cad.: 015A00006
Fitxes associades:	Altarriba
Autoria de la fitxa	Jordi Compte i Marta Homs
Data de registre de la fitxa:	dl., 14/05/2007 - 02:00

Autoria de la darrera revisió: Rosa Cabré, Núria Simón, Jordi Bolea.
Data de la darrera revisió: dg., 16/01/2022 - 14:16

Descripció

La barraca de vinya d'Altarriba es troba situada a 300 metres al sud de la masia d'Altarriba al costat del camí que condueix al molí de la Coromina, prop del torrent d'Altarriba. És una barraca aïllada de planta circular de 2,75 metres de diàmetre interior. Està construïda amb murs de pedra seca de 60 centímetres de gruix i falsa cúpula. Té una alçada aproximada de 2 metres i presenta una porta d'accés orientada al sud coronada amb una llosa trencada i que amida 13 x 90cm. Té una única petita obertura orientada a l'est. El ràfec de lloses que envoltava el perímetre de la barraca és pràcticament imperceptible a causa de l'erosió de la coberta que provoca en algunes parts l'esfondrament dels murs.

La part que actualment està esfondrada correspon al mur dret, tot i mantenir l'estructura per la part interior. Exteriorment està envoltada per vegetació baixa.

Observacions:

Les imatges de 2022 són de la revisió feta per Rosa Cabré, Núria Simón, Jordi Bolea.

Història

Les barraques de vinya, també anomenades barraques cerdanes, les construïren els pastors cerdans que baixaven a les planes a llogar-se com a jornalers en el camp. La seva coneixença i experiència en l'art de la construcció de la pedra seca, molt utilitzada en les zones pirinenques, va portar a deixar testimoni d'aquest tipus de construcció en aquestes contrades. Les barraques tenien el seu ús en l'emmagatzematge dels utensilis emprats en les feines del camp, així com també com aixopluc esporàdic en cas de necessitat, ja que les reduïdes dimensions no creen espai per a un llarg estatge. El conreu de vinya s'expandí durant els segles XVII i XIX fins a l'arribada de la fil·loxera (insecte que ofega els ceps) vers el 1890 que provocà la crisi vinícola.

Bibliografia

Wikipedra, registre 17415.













