



Pallissa d'Orra

Sant Boi de Lluçanès

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Sector sud del terme municipal
Emplaçament A 2300 metres per pista forestal de la carretera BV-4608, punt quilomètric 3'250

Coordenades:

Latitud: 42.04181
Longitud: 2.15787
UTM Est (X): 430302
UTM Nord (Y): 4654761

Classificació

Número de fitxa 08201 - 63
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern
Segle XVIII
Estat de conservació Bo
Notes de conservació: La pallissa ha estat restaurada i s'està rehabilitant com habitatge.
Protecció Legal
Observacions protecció: Normes Subsidiàries de Planejament. 1993
Número inventari Sí, IPA. 23607
Generalitat i altres inventaris
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 007A00002
Fitxes associades:
[Orra](#)
Autoria de la fitxa Jordi Compte i Marta Homs

Descripció

La pallissa d'Orra es troba situada a la banda oest de la masia d'Orra delimitant l'era pel nord. És un edifici de planta rectangular allargat, format per planta baixa i un pis, i amb teulada de quatre vents de nova construcció. Està construïda amb murs de pedra i obra. Conserva part del mur de pedra de l'antiga construcció a tot el volt de la planta baixa i a la façana principal, la qual ha estat lleugerament modificada en obertures i material, ja que fa un temps combinava la pedra i el totxo i actualment és tota de pedra. El primer pis de la resta de les façanes està construït amb obra, igual com es presentava fa un temps però actualment construït amb material nou. A la façana principal s'ha conservat una gran arcada central emmarcada amb curtes dovelles. Les obertures d'aquesta façana han estat modificades i actualment presenten brancals de pedra i llindes de fusta. A la resta de les façanes també s'han modificat i creat obertures, adaptades a la funció d'habitatge.

Observacions:

En una pedra del brancal del portal situat a la dreta de l'arcada hi ha una inscripció: JOSEPH ORRA / ANY1888. Aquesta pedra no és originària de la pallissa sinó que prové d'un pont de pedra al camí que antigament conduïa a la masia i que actualment està destruït.

Bibliografia

Inventari de patrimoni cultural immoble de Catalunya. Sant Boi de Lluçanès. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. Revisat el maig de 2008.

