



Casa a la Rambla Marquesa de Castellbell 78

Sant Feliu de Llobregat

Ubicació

Comarca: Baix Llobregat
Lloc/Adreça: Rambla de la Marquesa de Castellbell, 78

Coordenades:

Latitud: 41.38502
Longitud: 2.04958
UTM Est (X): 420535
UTM Nord (Y): 4581935

Classificació

Número de fitxa 08211 - 190
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XX
Autoria de l'element: Desconegut
Estat de conservació Bo
Protecció Legal
Observacions protecció: BCIL (19/10/88)
Número inventari 36010
Generalitat i altres inventaris
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: 0621905DF2802B
Autoria de la fitxa CENTRE D'ESTUDIS COMARCALS DEL BAIX LLOBREGAT
Data de registre de la fitxa: dt., 01/09/2009 - 02:00

Descripció

Habitatge construït als quatre vents sobre parcel·la enjardinada situada entre la Rambla Marquesa de Castellbell i el carrer Baix Llobregat. Es tracta d'una construcció molt senzilla, que resulta difícil de copsar visualment en la seva globalitat, degut a que de la banda de la Rambla Marquesa la casa està enlairada i només es veu l'alt mur de contenció de la parcel·la, en el qual s'inscriu una porta d'accés al garatge. De fet, des del nivell del carrer, només és possible veure la casa de la banda del carrer Baix Llobregat. Des d'aquí s'aprecia una construcció més aviat gran i de volumetria molt senzilla, amb coberta a dues aigües amb el carenar paral·lel a aquesta façana. S'aprecien diverses finestres rectangulars molt senzilles i arrencades. La tanca del jardí culmina amb balustres. Des del costat de la Rambla, i posicionant-nos a una certa distància, es veu com la casa està constituïda per dos volums adossats en paral·lel i un més alt que l'altre. Des d'aquesta banda s'intueix la presència d'una gran terrassa tancada amb balustrada que crea, al pis inferior, una porxada de tres arcs de mig punt, però això només ho hem pogut observar a la fitxa del Catàleg de Sant Feliu feta l'any 1986 en una versió de pèssima qualitat.

Observacions:

La casa resulta difícil d'observar des del carrer i no ens ha estat possible accedir a l'interior del recinte per fer una millor descripció de l'immoble.

