



Les Planes del Cortès

Sant Pere de Vilamajor

Ubicació

Comarca:	Vallès Oriental
Lloc/Adreça:	El Cortès
Emplaçament	Pel camí del turó de la Cova, a la zona de la plana del Bosc.
Alçada:	1.006 m

Coordenades:

Latitud:	41.73714
Longitud:	2.37088
UTM Est (X):	447684
UTM Nord (Y):	4620783

Classificació

Número de fitxa	08234-108
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Modern Popular
Segle	XVII-XVIII
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	En estat ruïnós.
Protecció	Inexistent
Número inventari	Sí, IPA.: 29456.
Generalitat i altres inventaris	
Accés	Difícil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08234A005000020000IQ
Autoria de la fitxa	Virgínia Cepero González
Data de registre de la fitxa:	dv., 25/03/2016 - 01:00

Descripció

Es tracta de les restes d'una antiga masia de la que només es conserven part de les façanes i algunes parets mitgeres internes.

Segons es pot apreciar a una fotografia realitzada abans de que s'enrunés, era de planta rectangular, i constava de planta baixa i una planta pis. La coberta era a dues vessants, de teula ceràmica aràbiga, i el carener perpendicular a la façana principal, que es troba orientada a migdia. El portal era d'arc rebaixat de rajol, les finestres rectangulars, amb la llinda i l'ampit de pedra i els brancals de rajol. Hi havia un antic rellotge de sol. La casa té adossades les restes d'un corral.

Segons consta a la documentació consultada (vegeu bibliografia), a la planta baixa hi havia la cuina (llar i forn) i un gran nombre de quadres. En el primer pis hi havia les habitacions i un gran graner.

Cal destacar que la quantitat d'estances destinades al bestiar ocupaven una superfície molt superior a la destinada a l'habitatge.

Observacions:

Inventari Patrimoni Construït del Montseny: 08234046.

- Fotografia de la masia de l'any 1993, abans de que s'ensorrés, facilitada per Higini Herrero.

Història

Les Planes del Cortés va ser construïda entre els segles XVII i XVIII, pels propietaris del Cortés.

Es va abandonar fa més de cinquanta anys i, des d'aquell moment, es va utilitzar únicament com a corral.

Va caure l'any 1995 després de que, de forma totalment injustificada, s'espoliessin les seves teules per a la restauració d'una altra masia.

Bibliografia

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1989). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (Sant Pere de Vilamajor).

LLOBET, S. (1990) El medi i la vida al Montseny: estudi geogràfic. Granollers: Museu de Granollers: Agrupació Excursionista de Granollers, p. 409.

MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY - CPCPTC (1999). Inventari del Patrimoni Etnològic del Montseny (Sant Pere de Vilamajor).

OTPAT- Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial (2008). Inventari del patrimoni construït. Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona. Àrea d'Espais Naturals i Diputació de Girona.

SARRIÀ i SARACHO, F. (2002). "Les Masies: el veïnat de Canyes". Quaderns de Vilamajor, 2. Sant Pere de Vilamajor: Centre d'Estudis de Sant Pere de Vilamajor, p. 82-84.

