



Pont de Sala-d'Heures

Santa Eugènia de Berga

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Sala-d'Heures
Emplaçament Carretera de Saladeures, zona de la Teuleria de l'Aymeric. 08507 Santa Eugènia de Berga.

Coordenades:

Latitud: 41.90587
Longitud: 2.29403
UTM Est (X): 441447
UTM Nord (Y): 4639566

Classificació

Número de fitxa 08246-147
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Obra civil
Estil / època: Contemporani
Segle XX
Any 1925
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: Les voreres estan plenes de brossa i les bardisses que tapen els laterals del pont.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Social
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 002A09010

Fitxes associades:

[Aqüeducte de Sala-d'heures](#)

[Canal de Sala-d'Heures](#)

[Capella de Sant Joan Baptista de Sala-d'Heures](#)

[Casal de Sala-d'Heures](#)

[Caseta d'Aliets de Sala-d'Heures](#)

Caseta de bombes d'aigua de Sala-d'Heures

La Copa

Font de Sala-d'Heures

Font del Paradís

Mare de Déu del Roser i Santa Amància de Sala-d'Heures

Pantà de Sala-d'Heures

Autoria de la fitxa Anna M. Gómez Bach

Data de registre de la fitxa: dg., 30/04/2006 - 02:00

Descripció

El pont que no és de volta té una amplada interior de 4'5m. Els estreps són de pedra picada. Les baranes estan formades per dues pilastres de pedra picada i tenen el passamà de tub de ferro. Les baranes tenen una llargada de 3'5m. Les pilastres tenen una alçada de 90 cm, i una amplada i llargada de 40 per 40. El paviment és asfàltic. No disposa de voreres ni cap sistema il·luminació. A banda i banda de la carretera hi havia hagut 8 guarda-rodes, quatre a cada lateral. Algunes estan tombades i altres han desaparegut.

Observacions:

Presenta un bon estat de conservació. L'acumulació de terra a les voreres del pont fa que hi neixi vegetació, amb el consegüent perill d'ocupació del vial.

Història

Per aquell punt passava el camí ral Vic-Viladrau. El pont té la data de 1925 gravada en els dos pilars d'entrada al pont per la dreta. Sota el pont hi ha la resclosa de la teuleria de l'Aymerich a la qual s'hi pot accedir per una escala lateral que queda sota el pont, però la presència de vegetació romagueres i bardisses i aigua dificulten l'accés.

Bibliografia

DALMAU, A. (2001). Inventari d'elements patrimonials del Municipi de Santa Eugènia de Berga. Ajuntament de Santa Eugènia. Inèdit.

