



Recolliment de la Cortada

Santa Maria de Merlès

Ubicació

Comarca: Berguedà
Lloc/Adreça: Sector central del terme municipal
Emplaçament A 325 metres de la carretera BV-4406, punt quilomètric 14'500.

Coordenades:

Latitud: 42.00885
Longitud: 1.97867
UTM Est (X): 415427
UTM Nord (Y): 4651263

Classificació

Número de fitxa 08255 - 164
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Element arquitectònic
Estil / època: Contemporani
Segle XIX
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Estructura d'erruïda.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 006A00008
Fitxes associades:
[La Cortada](#)
Autoria de la fitxa Jordi Compte i Marta Homs
Data de registre de la fitxa: dl., 22/10/2007 - 02:00

Descripció

El recolliment es troba situat a uns metres al nord de la bassa de la Cortada. Actualment només conserva el mur nord a una altura de 2 metres.

Era un petit edifici de planta rectangular de 4,70 x 3,70 metres, construït amb murs de maçoneria de pedra amb dos nivells de planta i una escala interior que comunicava el nivell inferior amb el superior, on s'hi obria una finestra. En aquest petit edifici hi feien nit passavolants i pobres que transitaven pel territori, i els servia de refugi en temps de fred i pluja.

Història

El recolliment, que està construït uns metres al nord de la masia de la Cortada fora del recinte de la masia, havia estat construït per tal que pobres i passavolants hi poguessin fer nit. Fonts orals expliquen que sovint hi havia baralles i els amos van decidir tirar a terra el recolliment i habilitar una balma propera perquè els pobres i passavolants hi poguessin tenir un refugi, al mateix temps que els allunyaven de la proximitat de la casa.

