



## Font de Cal Pixes

Santa Maria de Miralles

### Ubicació

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Comarca:</b>     | Anoia                                                                 |
| <b>Lloc/Adreça:</b> | Font de cal Pixes. Torrent de Mas d'en Reure. Sud del terme.          |
| <b>Emplaçament</b>  | Al torrent de Mas d'en Reure, a 50 metres de la carretera (carrerada) |
| <b>Alçada:</b>      | 526                                                                   |

### Coordenades:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>Latitud:</b>      | 41.48944 |
| <b>Longitud:</b>     | 1.50715  |
| <b>UTM Est (X):</b>  | 375381   |
| <b>UTM Nord (Y):</b> | 4594168  |

### Classificació

|                                      |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Número de fitxa</b>               | 08257 - 78                                    |
| <b>Àmbit:</b>                        | Patrimoni natural                             |
| <b>Tipologia</b>                     | Zona d'interès                                |
| <b>Estat de conservació</b>          | Dolent                                        |
| <b>Notes de conservació:</b>         | sense camí i molta bardissa                   |
| <b>Protecció</b>                     | Inexistent                                    |
| <b>Accés</b>                         | Difícil                                       |
| <b>Ús actual:</b>                    | Sense ús                                      |
| <b>Titularitat</b>                   | Pública                                       |
| <b>Titular:</b>                      | Agència Catalana de l'Aigua (ACA)             |
| <b>Autoria de la fitxa</b>           | Lluís Rius i Font, OPC Diputació de Barcelona |
| <b>Data de registre de la fitxa:</b> | dl., 28/07/2014 - 02:00                       |

### Descripció

Brollador natural en el costat dret del torrent que va fins al mas d'en Reure, sense estructura. De fet es tracta del nivell freàtic amb aflorament d'aigua.



