



La Creu Trencada

Subirats

Ubicació

Comarca: Alt Penedès
Lloc/Adreça: A la carretera de Sant Sadurní a Torre-ramona

Coordenades:

Latitud: 41.42593
Longitud: 1.8003
UTM Est (X): 399755
UTM Nord (Y): 4586736

Classificació

Número de fitxa 08273 - 96
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Element arquitectònic
Estil / època: Contemporani
Segle XX
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Simbòlic
Titularitat Pública
Titular: Ajuntament de Subirats
Autoria de la fitxa Oriol Vilanova
Data de registre de la fitxa: dj., 09/03/2006 - 01:00

Descripció

Creu de terme de ciment, que fa de fitxa que limita el terme municipal de Subirats amb el de Sant Sadurní d'Anoia. La creu està enclavada en una base troncocònica feta de pedres de tamany irregular lligades amb morter; aquest basament està recobert de ciment on, a la banda més propera a Sant Sadurní es llegeix una inscripció commemorativa, on es llegeix: "Restaurada en la celebració de les Constantinianes. Any 1913".

Sobre aquesta primera base, que es recolza directament a terra, hi ha una segona base, circular i molt més petita, de ciment, sobre la qual hi ha enclavada la creu, la columna de la qual es divideix en dos cossos: l'inferior, de planta octogonal recolzat sobre una cúpula que fa de peu de la creu; i un cos superior, que és la creu pròpiament dita, amb les seves puntes lobulades.

Història

Aquesta creu fou restaurada l'any 1913, tal i com recorda la inscripció que hi ha al basament.

Bibliografia

LLORAC I SANTÍS, Salvador (1988): "Subirats. Visió general d'un municipi de l'Alt Penedès". Ed. Ajuntament de Subirats, p. 272.



