



Fontanilles

Sitges

Ubicació

Comarca: Garraf
Lloc/Adreça: Zona Campdàsens
Emplaçament 50 m al sud de Campdàsens

Coordenades:

Latitud: 41.2587
Longitud: 1.87727
UTM Est (X): 405946
UTM Nord (Y): 4568084

Classificació

Número de fitxa 08270 - 476
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Conjunt arquitectònic
Estil / època: Popular Contemporani
Segle XIX-XX
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: La majoria dels edificis presenten un estat de conservació acceptable, a nivell estructural, malgrat detectar-se estructures molt deteriorades.
Protecció Legal
Observacions protecció: Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. 2065
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 001700DF06H002
Autoria de la fitxa Núria Nolasco Azuaga
Data de registre de la fitxa: dj., 31/08/2006 - 02:00

Descripció

Conjunt d'edificis que conformen l'explotació agropecuària de Fontanilles i que inclou tota una sèrie de construccions destinades a usos agrícoles i, en alguns casos, aptes per a ser emprades com a vivenda. En aquest cas es fa difícil distingir la construcció principal o residència del propietari, de la masoveria. En general, les estructures combinen els paraments de pedra, els de maó i els paredats ordinaris, la majoria mostren escassa entitat constructiva. Destaca un edifici de planta rectangular i coberta a dues aigües, amb paraments de pedra regular i obertures amb emmarcaments de maó en obra vista, la distribució de les quals respon a un plantejament arquitectònic previ. El seu frontis principal disposa d'un únic registre d'obertures, amb una porta situada en el centre i flanquejada per dues finestres a cada banda; totes les obertures presenten la llinda en forma d'arc rebaixat. A les façanes laterals la construcció mostra dos nivells d'alçat, ja que inclou una planta superior destinada a les golfes.

La resta d'estructures que integren el mas mostren diferents estats de conservació, en alguns casos força deficient; són el producte d'un creixement progressiu, adaptat a les necessites de l'explotació, sense una planificació ordenada; l'annexió de coberts, corts, corrals i altres dependències conformen un conjunt que, malgrat la manca de cohesió estructural, conserva bona part dels trets essencials de les masies de la zona.

Observacions:

Aquesta masia figura en les disposicions del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal com a edificació rural que s'ha de reconstruir i rehabilitar, sempre respectant els volums existents i sense alterar la composició original.

Bibliografia

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (2006)

