



Ca l'Ermità

La Torre de Claramunt

Ubicació

Comarca:	Anoia
Lloc/Adreça:	Pla de Cal Vilaseca (Mas Ca l'Ermità s/n 08789 La Torre de Claramunt)
Emplaçament	Camí de La Torre Alta al Pla de Cal Vilaseca, a uns 2, km. En arribar al començament del pla.
Alçada:	363
Coordenades:	
Latitud:	41.52996
Longitud:	1.65167
UTM Est (X):	387515
UTM Nord (Y):	4598468

Classificació

Número de fitxa	08286 - 37
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Contemporani
Segle	XIX-XX
Estat de conservació	Bo
Notes de conservació:	La casa ha estat recentment rehabilitada modificant els interiors com a una moderna vivenda.
Protecció	Inexistent
Tipus de protecció:	Inexistent
Observacions protecció:	Catàleg de masies-M05
Accés	Fàcil
Ús actual:	Residencial
Titularitat	Privada
Titular:	001300500CF89H
Autoria de la fitxa	Raquel Valdenebro Manrique
Data de registre de la fitxa:	dv., 13/09/2013 - 02:00

Descripció

Edifici de planta rectangular cobert a dues aigües, amb el carener paral·lel a la façana principal. L'edifici es troba adossat pel seu cantó de migdia a la casa de Cal Torro. El parament de la casa es troba arrebossat pintat de color groc amb els entorns de les obertures i cantonades ressaltades en color marró, però podria tractar-se d'un paredat comú amb les cantonades reforçades amb carreus quadrangulars ben tallats. Al nord de la casa s'adossa un pati, que ha estat tancat per un mur de paredat comú, amb el tram superior fet en maó. La porta d'accés es troba encarada a llevant i està marcada per dos pilars fets en maó, coronats per dos capells esglaonats també fets en maó. La façana principal de la casa es troba encarada a llevant, i s'obre amb un portal allindat protegit per una porta de fusta de dos batents. A tocar de la porta s'obre una finestra quadrangular. A nivell de primer pis destaquen dues finestres rectangulars de mides diferents. La façana de darrera s'obre amb una porta auxiliar a nivell de planta baixa i tres finestres rectangulars a nivell de primer pis. A excepció dels pilars del portal del pati, no presenta cap element ornamental. L'interior conserva l'embigat original de fusta.

Història

No es tenen notícies sobre els orígens de la casa de Ca l'Ermità. La seva posició, annexada a Cal Torro, i, totes dues cases properes a l'antic Mas de Cal Cosme, podria fer pensar que es tracta de cases de parcers aixecades a finals del segle XIX, per pagesos que treballarien les terres del Mas de Cal Cosme o de Cal Vilaseca. Arquitectònicament no presenten cap element que pugui ser datat amb anterioritat a finals del segle XIX o començaments del segle XX. Els propietaris originals van abandonar les cases a la dècada del 1950-1960. Posteriorment va ser adquirida i rehabilitada íntegrament, primer com a segona residència i després com a residència habitual. També es desconeix el perquè del nom de la casa com a Ca l'Ermità.

Bibliografia

RIBA GABARRÓ, J. (1988) "La Torre de Claramunt" a Història de l'Anoia. Vol I. Ed. Parcir. Manresa. pàg 297-319. TUSET, J. (2010) Pla especial urbanístic. Catàleg de masies i cases rurals. Inventari de cases en sòl no urbanitzable. Ajuntament de la Torre de Claramunt.

