



Forn de calç FC025

Vallirana

Ubicació

Comarca:	Baix Llobregat
Lloc/Adreça:	Torrent de Campderrós - Can Bogunyà
Emplaçament	A la banda dreta del PR-C 163 en direcció al Puig Vicenç, prop del torrent
Alçada:	203m

Coordenades:

Latitud:	41.36763
Longitud:	1.93568
UTM Est (X):	410988
UTM Nord (Y):	4580115

Classificació

Número de fitxa	08295-422
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Element arquitectònic
Estil / època:	Contemporani Popular
Segle	XIX-XX
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	Enderrocat i molt afectat per l'abundant vegetació.
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	Ref. Cad.: 08296A00400014
Autoria de la fitxa	Adriana Geladó Prat
Data de registre de la fitxa:	dt., 18/04/2017 - 02:00

Descripció

Restes d'un forn de calç simple excavat en un talús del terreny natural de la zona. L'estructura està força enderrocada, sobretot per la part de la boca d'entrada. Tot i això és de planta circular. S'observen les parets rubefactades per l'acció del foc i està molt afectada per l'abundant vegetació que hi ha a la zona.

Observacions:

Les dades han estat cedides pel Centre Excursionista de Vallirana.

Història

Aquests forns estaven destinats a l'obtenció de calç mitjançant la combustió a altes temperatures de la pedra calcària de la zona. Podien ser d'un sol ús o bé permanents, i podien estar excavats en un talús del terreny o construïts en un terreny pla. La calç s'utilitzava per a la construcció (morter de calç) i la vinya (esterilització de plagues), entre d'altres usos (desinfecció de l'aigua, tractament de les pells dels animals...).

Bibliografia

Fons documental del Centre Excursionista de Vallirana (CEV). [Http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7289](http://webfacil.tinet.cat/manelmar/7289) (Consulta: 12-04-2017). OLLÉ DORCA, Francesc (2010). "El treball de la pedra a Vallirana". Materials del Baix Llobregat, 16, p. 61-69.



