Mapes de Patrimoni Cultural

Diputació Barcelona

Conjunt del carrer Major, 219-221

Vallirana

Ubicació

Comarca:	Baix Llobregat
Lloc/Adreça:	Carrer Major, 219-221
Emplaçament	Delimitat entre els carrers de cal Xelín i el del Bon Aire, a la banda esquerra pujant a l'Ordal
Alçada:	165m

Coordenades:

Latitud:	41.3894
Longitud:	1.93527
UTM Est (X):	410983
UTM Nord (Y):	4582533

Classificació

Número de fitxa	08295-623
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Conjunt arquitectònic
Estil / època:	Contemporani Popular
Segle	XX
Estat de conservació	Regular
Notes de conservació:	Els arrebossats dels paraments estan degradats.
Protecció	Inexistent
Accés	Fàcil
Ús actual:	Residencial
Titularitat	Privada
Titular:	Diversos propietaris
Autoria de la fitxa	Adriana Geladó Prat
Data de registre de la fitxa:	dv., 12/05/2017 - 02:00

Descripció

Conjunt arquitectònic format per dos edificis entremitgeres de planta rectangular, amb pati posterior. Presenten cobertes de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal, i estan distribuïts en planta baixa i dos pisos. La composició de les obertures és simètrica i idèntica als dos edificis. A la planta baixa hi ha portals d'arc rebaixat mentre que als pisos s'obren finestres rectangulars, amb dos balcons simples per planta. Destaquen els emmarcaments de les obertures del número 219, en relleu i motllurats. Les façanes estan rematades amb cornises dobles motllurades. El número 219 està coronat amb una barana d'obra amb balaustrada mentre que al 221 hi ha un plafó rectangular d'obra. Destaquen els forats de ventilació decorats de la coberta del número 219. El conjunt presenta els paraments arrebossats i pintats, amb sòcols.

Història

És probable que les construccions fossin bastides durant la primera meitat del segle XX.

SOBRE
RODES