



Habitatge del Carrer Santa Maria, 1

Vilanova de Sau

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Carrer Santa Maria, 1
Emplaçament Al nucli urbà, al carrer Santa Maria que és el carrer principal

Coordenades:

Latitud: 41.94725
Longitud: 2.38495
UTM Est (X): 449021
UTM Nord (Y): 4644102

Classificació

Número de fitxa 08303 - 190
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern Popular
Segle XVIII
Any 1789
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: 9043709DG4494S0001FR
Autoria de la fitxa Joan Casas Blasi
Data de registre de la fitxa: dt., 01/06/2010 - 02:00

Descripció

És una casa de planta baixa i un primer pis, que fa cantonera. Amb la coberta a doble vessant i el carener paral·lel a la façana.

A la planta baixa s'hi troba l'accés principal centrat i amb un arc de migpunt adovellat. La clau o dovella central és de majors dimensions que la resta i sobresurt per la part de dalt. El marxapeu és de pedra i es troba força gastat per l'ús que se'n fa.

A banda i banda de la porta hi ha dues finestres emmarcades en pedra. A la llinda de la finestra apareix la inscripció amb la data de 1789.

Al pis superior hi ha dues finestres a cada un dels extrems, amb les llindes de pedra de color vermellós i un balcó centrat just sobre la porta principal. La barana és de ferro.

No es pot observar l'aparell constructiu de l'edifici ja que es troba arrebossat i pintat de color blanc.

A la part que fa cantonera s'hi annexa un segon cos de construcció més moderna

Història

Segons la llinda de la finestra la casa data de finals del segle XVIII (1789), però bé podria tractar-se d'una reforma.

Tan mateix la construcció d'aquesta casa cal relacionar-la amb el naixement del carrer de Santa Maria el qual és dels carrers primerencs ja que es troben al camí que conduïa cap a la parròquia de Santa Maria documentada des del segle XI

