



Celler del Cal Cortés

Argençola

Ubicació

Comarca: Anoia
Lloc/Adreça: Nucli de Contrast
Emplaçament Al sud del nucli de Contrast
Alçada: 630

Coordenades:

Latitud: 41.58091
Longitud: 1.43384
UTM Est (X): 369445
UTM Nord (Y): 4604431

Classificació

Número de fitxa 08008 - 23
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Element arquitectònic
Estil / època: Modern Contemporani Popular
Segle XVIII-XIX
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: Alguns elements del celler no es conserven. L'estat dels murs és millorable.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 9546301CG6094N0001HP
Autoria de la fitxa Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
Data de registre de la fitxa: dl., 14/03/2011 - 01:00

Descripció

Al baixos de l'edifici, hi trobem l'antic celler avui en desús, i que s'ha utilitzat per a diferents usos després de la seva funció original. S'observen dos espais ben diferenciats, i separats per una volta apuntada poc pronunciada. Cal destacar els carreus d'aquesta volta. Molts dels elements arquitectònics del celler han desaparegut, en modificacions posteriors. Tot i això conserva l'essència dels cellers domèstics.

Observacions:

Necessitats posteriors, han fet canviar aquest espai. Ara hi trobem espais destinats a la cria d'animals, ja siguin gàbies o menjadores.

Història

Fins a mitjans del segle XX, s'utilitzà com a celler particular. Actualment, es fa servir com espai per desar-hi elements diversos.

