



Molí Nou

Argençola

Ubicació

Comarca: Anoia
Lloc/Adreça: Camí de Contrast a Clariana
Emplaçament Camí de Contrast a Clariana.
Alçada: 595

Coordenades:

Latitud: 41.58281
Longitud: 1.44109
UTM Est (X): 370053
UTM Nord (Y): 4604631

Classificació

Número de fitxa 08008 - 25
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Element arquitectònic
Estil / època: Modern Popular
Segle XVIII
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Les parets de la bassa estan bastant degradades. La vegetació ha envaït totes les estructures.
Protecció Inexistent
Número inventari IPA: 26411
Generalitat i altres inventaris
Accés Difícil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08008A00900005300000IJ
Autoria de la fitxa Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.
Data de registre de la fitxa: dl., 14/03/2011 - 01:00

Descripció

Poc queda del que havia estat un molí. La bassa resta avui plena de vegetació i arbrat. Es conserva tot i que en molt mal estat, els murs d'aquesta bassa. Al sud d'aquest espai hi trobem el cacau circular que baixa uns 6 metres.

Observacions:

La resta de parts que integren el molí no es poden observar degut a que no es pot accedir a la part inferior del cacau. L'espai de la bassa no es reconeix, i es pot arribar a pensar que es tracta d'un tancat.

