



Molí de Dalt de Clariana

Argençola

Ubicació

Comarca:	Anoia
Lloc/Adreça:	Clariana
Emplaçament	En un camí que neix al sud a l'entrada de Clariana. Queda al final del camí a l'esquerra.
Alçada:	441

Coordenades:

Latitud:	41.58885
Longitud:	1.49715
UTM Est (X):	374738
UTM Nord (Y):	4605219

Classificació

Número de fitxa	08008 - 142
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Modern Popular
Segle	XVIII
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	La bassa no es pot distingir l'espai que ocupava degut al mal estat de l'entorn, ple de vegetació. El que queda de l'estructura del molí, es troba en bon estat, tot i que la caiguda de la llinda de fusta de l'entrada accelerarà un possible enderrocament del molí.
Protecció	Inexistent
Número inventari	IPA: 26413
Generalitat i altres inventaris	
Accés	Difícil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08008A007000410000IZ
Autoria de la fitxa	Jordi Seró i Ferrer. IN SITU S.C.P.

Data de registre de la dl., 02/05/2011 - 02:00
fitxa:

Descripció

Situat al sud-oest del nucli de Clariana, en una zona boscosa pròxima a la riera de Clariana. L'accés es bastant complicat. Les restes visibles que es conserven, són la estança de sota del molí on s'observa la volta apuntada en perfectes condicions, i una mola. Esmentar que la llinda de fusta de la portalada ha caigut, A la part superior en una zona on la vegetació i l'arbrat és molt espès, s'hi troba la bassa i el cacau. De la bassa poc es pot observar degut a l'estat de l'entorn. El cacau circular és conserva en bon estat de conservació.

Història

Els propietaris d'aquest molí era la família de Cal Riba de Clariana, que ho han continuant sent a dia d'avui.

