



Habitatge C/ Sant Martí, 3

Carme

Ubicació

Comarca: Anoia
Lloc/Adreça: Carrer Sant Martí, n. 3
Emplaçament: Al nucli urbà de Carme.

Coordenades:

Latitud: 41.53163
Longitud: 1.62057
UTM Est (X): 384924
UTM Nord (Y): 4598694

Classificació

Número de fitxa: 08048 - 76
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Estil / època: Contemporani Modernisme
Segle: XX
Any: 1914
Estat de conservació: Bo
Protecció: Inexistent
Número inventari: Sí, IPA 12196
Generalitat i altres inventaris:
Accés: Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat: Privada
Titular: 5090409CF8959S
Autoria de la fitxa: Jordina Sales Carbonell; Natalia Salazar Ortiz
Data de registre de la fitxa: dj., 16/09/2010 - 02:00

Descripció

Aquest edifici, força reformat conserva encara a l'últim pis i al terrat elements ornamentals modernistes repartits per diversos punts de la façana. Destaquen les decoracions del guardapols de les portes del balcó, consistents en garlandes de fulles i flors, que abasten fins als òculs de respiració del terrat català de la casa. També ressalta un medalló del mateix cicle decoratiu amb la data "1914". Pel que fa al terrat, tant la balustrada com el coronament de la façana presenten una sèrie d'elements decoratius de clara adscripció neogòtica: el coronament acaba amb forma d'arc conopial i els balustres consisteixen en traceria.

Història

L'erecció de la nova església parroquial, consagrada l'any 1748, va originar la configuració urbana del nou carrer de Sant Martí, al qual pertany aquest habitatge que, en el seu estat actual, però, no es pot remunta més enrere de 1914.

Bibliografia

ASENSI, R. M^a (1995): "Casa al carrer Sant Martí, 9", Carme (Anoia). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.



