



Volta de cal Vicentó

Collbató

Ubicació

Comarca: Baix Llobregat
Lloc/Adreça: Carrer de Dalt
Emplaçament: Al carrer de Dalt, a l'alçada del passatge que ve del carrer Amadeu Vives
Alçada: 387

Coordenades:

Latitud: 41.57033
Longitud: 1.82866
UTM Est (X): 402342
UTM Nord (Y): 4602735

Classificació

Número de fitxa: 08069 - 96
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Obra civil
Estil / època: Contemporani Popular
Segle: XIX
Any: XIX
Estat de conservació: Bo
Protecció: Legal
Observacions protecció: PGOU 21/12/1984 (nucli històric)
Accés: Fàcil
Ús actual: Social
Titularitat: Privada
Titular: 2529104DG0022N0001RR
Fitxes associades:
[Cal Vicentó](#)
Autoria de la fitxa: Assumpta Muset Pons
Data de registre de la fitxa: dj., 24/02/2011 - 01:00

Descripció

La volta de cal Vicentó és un corredor situat entre dues cases, que passa per sota la sala de Dalt i comunica els carrers de Dalt i de la Salut. Les parets, construïdes amb pedra, són els murs de càrrega de les cases veïnes. La volta és d'arc rebaixat, feta amb rajoles disposades en forma d'espiga amb cinc arcs interiors que reforcen l'estructura i aguanten les estances superiors. Els arcs dels dos extrems foren bastits amb maons. A terra, al portal de tramuntana, hi ha els vestigis d'uns antics pilars o parets, i al sostre restes de la calç que cobria les rajoles.

Història

Per aquí passava el camí que anava a Monistrol i a la Font Closa. Possiblement quan van construir la Sala de Dalt, al segle XIX, devien allargar-la fins a l'altra casa per tal d'aconseguir un espai més gran creant, així, aquest corraló.

Bibliografia

Laureà Solà, del Bruc (25-2-2011).

