



Forn de la Bruguera

Les Masies de Roda

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Al paratge de la Baga de la Bruguera, 08510.
Emplaçament A ponent del terme

Coordenades:

Latitud: 41.98777
Longitud: 2.34143
UTM Est (X): 445448
UTM Nord (Y): 4648628

Classificació

Número de fitxa 08116-145
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern Contemporani Popular
Segle XVIII-XX
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Solament conserva part dels seus murs perimetrals.
Protecció Inexistent
Accés Difícil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Pública
Titular: Ajuntament de Les Masies de Roda, Ctra. de Roda a Manlleu. S/n. 08510
Autoria de la fitxa Jacob Casquete Rodríguez
Data de registre de la fitxa: dj., 03/06/2010 - 02:00

Descripció

Restes d'un forn de calç que es troba en estat de runa i ha perdut la seva coberta. El seu estat actual, ple de bardisses i enrunat, dificulta realitzar una descripció acurada. Encara així, gràcies a les restes dels murs perimetrals, es pot intuir una planta rectangular amb la façana orientada a llevant, on es troba una petita obertura d'arc a nivell. El parament del forn està format per pedra desbastada de diferents mides, disposada sense arribar a formar fileres i sense estar lligada amb morter. Tot l'interior està ple de sediment i vegetació.

Observacions:

Hom parla d'un pou a prop de la Bruguera que no s'ha pogut localitzar.

Història

No es tenen notícies històriques de l'element.



