



Pallissa de Rosàs

Santa Eulàlia de Ronçana

Ubicació

Comarca: Vallès Oriental
Lloc/Adreça: Camí de Rosàs

Coordenades:

Latitud: 41.65088
Longitud: 2.19537
UTM Est (X): 432999
UTM Nord (Y): 4611328

Classificació

Número de fitxa 08248 - 213
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern Contemporani Popular
Segle XVII-XIX
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Pateix deficiències estructurals greus, accentuades per l'esfondrament parcial de la teulada.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08248A015000070000YD
Fitxes associades:
[Rosàs](#)
Autoria de la fitxa Marta Lloret Blackburn - Antequem S.L.
Data de registre de la fitxa: dv., 07/10/2011 - 02:00

Descripció

La pallissa de Rosàs està situada a pocs metres a ponent de la masia. És una construcció del segle XVII que ha estat reformada posteriorment segons les pròpies necessitats.

És una construcció de planta rectangular amb la coberta a dos vessants amb el carener perpendicular. Està constituïda per tres murs perimetrals, quedant la part frontal oberta. Al centre del cos hi ha un mur que sosté la coberta, acabat a la part frontal amb un pilar de carreus escairats, en un dels quals hi ha inscrit l'anagrama IHS i la data "1684". El costat dret va ser tapat posteriorment amb un mur de maó a la part baixa i canyís a dalt. A l'interior hi ha un trull circular amb la tremuja que surt entre les bigues del pis superior, des d'on es devien abocar les olives. També s'hi observa un forn per coure el menjar per al bestiar i una gran premsa de vi de barra, on hi falta el dipòsit. Al fons de l'espai hi ha una petita escala de fusta que permetia pujar al nivell superior. El costat esquerra de la construcció és la pallissa pròpiament dita. A la paret de ponent hi ha adossat el forn de pa, del qual se'n conserva la boca i part de l'estructura interior, molt malmesa pel lledoner que hi creix al costat.

