Mapes de Patrimoni Cultural

Diputació Barcelona

Era de cal Valent

Sant Julià de Cerdanyola

Ubicació

Comarca:	Berguedà
Lloc/Adreça:	Cal Valent, nucli urbà
Emplaçament	Cal Valent, davant la casa

Coordenades:

Latitud:	42.22378
Longitud:	1.89324
UTM Est (X):	408662
UTM Nord (Y):	4675216

Classificació

Número de fitxa	08903 - 263
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Obra civil
Estil / època:	Contemporani
Estat de conservació	Regular
Notes de conservació:	Algunes rajoles estan trencades
Protecció	Inexistent
Accés	Obert
Ús actual:	Altres
Titularitat	Privada
Titular:	8754501DG0785S
Autoria de la fitxa	María del Agua Cortés Elía. OPC
Data de registre de la fitxa:	dl., 15/06/2020 - 02:00

Descripció

Davant la casa de cal Valent es conserva la superfície de l'antiga era on es feia la batuda del cereal. El paviment és de rajols ceràmics, alguns trencats per l'ús que s'ha donat en temps passats d'aquest espai.

Història

Cal Valent es troba al nucli antic de Sant Julià de Cerdanyola, és una de les cases que tanquen el perímetre exterior de l'antiga sagrera. Aquesta casa ja existiria al segle XVIII, i seria una de les 38 cases que surten a l'informe que va fer el rector de la parròquia el 1767 per informar al Bisbe de Solsona. Moltes cases de pagès del terme tenien era davant la casa, com la que es conserva encara a la Cortada; però també al poble hi havia algunes eres, com la del Torrent, la de la Sala, la de cal Teixidor o la de cal Valent, algunes encara es conserven. L'era esdevenia un espai bàsic a les cases on es batia el cereal fonamentalment, però també s'utilitzava per treure el bestiar petit sobre tot a l'hivern.

Bibliografia

DD.AA. (1998) Sant Julià de Cerdanyola. Municipi de sempre. Municipi recuperat. Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola.