



Aqüeducte del molí de Sant Iscle

Sant Iscle de Vallalta

Ubicació

Comarca:	Maresme
Lloc/Adreça:	Av. De Barcelona, entre els números 26-28. Al tram inferior del torrent de Ca l'Aranyó.
Emplaçament	A 37 metres de distància de la carretera BV-5111, en direcció nord.
Alçada:	123

Coordenades:

Latitud:	41.62525
Longitud:	2.56631
UTM Est (X):	463873
UTM Nord (Y):	4608260

Classificació

Número de fitxa	08193 - 87
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Obra civil
Estil / època:	Contemporani
Segle	XIX-XX
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	L'estructura presenta esquerdes i l'arrebossat està molt malmès.
Protecció	Inexistent
Accés	Difícil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	3887015DG6038N0001IZ

Fitxes associades:

[Molí de Can Camps o de Sant Iscle](#)

[Plaça de les Basses](#)

Autoria de la fitxa	Àlex Asensio
Data de registre de la fitxa:	dl., 08/07/2019 - 02:00

Descripció

Aqüeducte d'un sol ull de 10 metres de llum que conduïa l'aigua procedent d'una captació superior fins a l'actual plaça de les Basses, on hi havia l'estany i el cup que accionaven el mecanisme de funcionament del molí fariner de Sant Iscle. Aquesta canalització era propietat de Can Camps, com el molí i les basses, i actualment es troba en desús.

L'qüeducte obeïa a la necessitat de salvar la depressió del torrent de Ca l'Aranyó i creuar-lo en sentit transversal d'oest a est.

La construcció emergeix a la superfície des del talús de terres del carrer de la llibertat en direcció a una antiga zona de feixes, actualment edificada. De fet, el terç est de l'arc ha estat massissat i juntament amb la paret que el precedeix constitueix avui dia el mur de tanca posterior de la propietat situada en el número 26 de l'avinguda de Barcelona.

L'obertura descriu un arc rebaixat. Els cantells de formació de la volta són fets de maons a sardinell, mentre que a l'intradós són col·locats de cantell. L'estructura té un gruix aproximat de 50 centímetres i suporta al damunt un paredat de maó arrebossat per on transita el rec.

El conjunt es troba en un estat de conservació precari, ja que l'arc presenta esquerdes laterals i internes, i el revestiment superior de la cara sud té alguns despreniments.

Bibliografia

AJUNTAMENT DE SANT ISCLE DE VALLALTA (2003). Coneix Sant Iscle de Vallalta. Canet de Mar. Edicions Els 2 Pins, p. 33.



