



## Ca la Rossa

Folgueroles

### Ubicació

**Comarca:** Osona  
**Lloc/Adreça:** Carrer de Bellmunt, 3  
**Emplaçament** A l'extrem de ponent del nucli urbà, entre el carrer del Molí i el passatge de la Font de la Ricardera  
**Alçada:** 534 m.s.n.m

### Coordenades:

**Latitud:** 41.94048  
**Longitud:** 2.31354  
**UTM Est (X):** 443096  
**UTM Nord (Y):** 4643396

### Classificació

**Número de fitxa** 08083 - 99  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Modern Popular  
**Segle** XVIII  
**Estat de conservació** Dolent  
**Notes de conservació:** Tant el revestiment com els ampits de les finestres i les clavellineres estan força degradats.  
**Protecció** Legal  
**Tipus de protecció:** BCIL  
**Observacions protecció:** BCIL nº 12528-I (llinda portal) i BPU-AEA (edifici). Catàleg de béns a protegir del POUM de Folgueroles.  
**Data aprovació:** dc., 30/06/2021 - 12:00  
**Número inventari** IPA 46574  
**Generalitat i altres inventaris**  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada

**Titular:**

Ref. Cad.: 3236602DG4433N

**Fitxes associades:**

Conjunt del nucli antic de Folgueroles

**Autoria de la fitxa**

Adriana Geladó Prat

**Data de registre de la fitxa:**

dj., 13/01/2022 - 19:18

## Descripció

Edifici entremetgeres de planta rectangular, amb un cobert adossat i un espai de pati posterior orientat a llevant. Presenta una coberta de teula àrab de dues vessants, amb el carener paral·lel a la façana principal i un ràfec bastit amb lloses de pedra. Està distribuït en planta baixa i pis, amb la façana principal orientada a ponent. Totes les obertures són rectangulars, amb els brancals bastits amb carreus de pedra i les llindes planes. Destaca el portal d'accés, amb un notable marxapeu de pedra i la llinda gravada amb l'any 1789 i un baix relleu rectangular decorat amb una creu llatina damunt del Calvari. Al seu costat hi ha una finestra amb la que comparteix el brancal central. Està protegida amb una reixa de ferro i presenta un amplit de pedra de grans dimensions. Al pis hi ha dues finestres que comparteixen el brancal central, tenen els ampits motllurats i s'observen les restes de dues clavellineres laterals per col·locar-hi torratxes. La construcció està bastida amb pedra sense treballar de diverses mides, disposada de forma regular. El parament principal està parcialment arrebossat.

## Història

És probable que el baix relleu rectangular del portal d'accés sigui conseqüència de la mutilació que patiren la major part de les llindes del poble que tenien elements de connotació religiosa, durant el conflicte bèl·lic de la guerra Civil espanyola (1936-1939). Un cop finalitzat el conflicte, molts d'aquests símbols foren gravats de nou.

## Bibliografia

ARUMÍ I BERGA, Pilar (Coord.) (2006). *Folgueroles casa x casa*. Folgueroles: Ajuntament de Folgueroles, p. 191.

MORATÓ, David; PONCE, Santi; ROVIRÓ, Xavier; TORRENTS, Jacint; TORRENTS, Carme; VILAMALA, Joan; VILAMALA, Jordi; XUTGLÀ, Montserrat (2000). *Folgueroles. Societat i vida d'un poble*. Vic: Eumo Editorial, p. 178.

NAVARRO ACEBES, Ferran (2021). *Catàleg de béns a protegir. R18/07 Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Folgueroles*. Consultat 24 octubre 2021, des de <https://dtes.gencat.cat/rpucportal/> Núm. Identificació A.09 i PAP.07.

## Enllaços d'interès:

<http://invarquit.cultura.gencat.cat/>







