



Corral de can Cunill

Òrrius

Ubicació

Comarca: Maresme
Lloc/Adreça: C. Vista al Montseny, 1.
Alçada: 270 m

Coordenades:

Latitud: 41.556298516476
Longitud: 2.3533949897957
UTM Est (X): 446079
UTM Nord (Y): 4600716

Classificació

Número de fitxa: 08153 - 109
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Element arquitectònic
Estil / època: Modern Contemporani Popular
Segle: XVIII-XX
Estat de conservació: Bo
Protecció: Inexistent
Tipus de protecció: Inexistent
Accés: Fàcil
Ús actual: Estructural
Titularitat: Privada
Titular: 6111010DG4061S0001DD
Fitxes associades:
[Can Cunill](#)
Autoria de la fitxa: Virgínia Cepero González
Data de registre de la fitxa: dc., 26/01/2022 - 11:28

Descripció

El corral es troba adossat a la casa de can Patau, a pocs metres de can Cunill.

És una petita edificació de planta rectangular, que consta d'una única planta disposada a dos nivells diferenciats. La coberta és de teula ceràmica aràbiga, a dues vessants i el carener perpendicular a la façana, que es troba orientada al sud-est. El nivell superior queda completament obert, amb un pilar de maó al centre. Ha estat recentment reconstruïda.

Presenta dos portals rectangulars, el principal, emmarcat amb pedra treballada i llinda de maó i un a la façana lateral, emmarcat en maó.

Els murs són de paredat comú, amb pedres cantoneres i conserven l'antic arrebossat, deixant a la vista els elements de ressalt.

Història

El corral de can Cunill va estar en ús durant bona part del segle XX. Era utilitzat per en Pere, un pastor de Ribes de Freser que hi tancava el seu ramat durant la transhumància.

Bibliografia

MONTSERRAT i CUQUET, J. (2010) *Cròniques d'Òrrius (segles XVIII al XX)*. Òrrius: l'autor, p. 22.

