



Corral del Trepador

Montseny

Ubicació

Comarca: Vallès Oriental
Lloc/Adreça: Coll de Bosc
Emplaçament Sobre els cingles de la Bessa

Coordenades:

Latitud: 41.79358
Longitud: 2.37262
UTM Est (X): 447874
UTM Nord (Y): 4627048

Classificació

Número de fitxa 08137 - 124
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: En estat ruïnós.
Protecció Inexistent
Tipus de protecció: Inexistent
Accés Difícil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08136A001000290000RG
Autoria de la fitxa Marta Lloret Blackburn-Antequem, S.L.
Data de registre de la fitxa: dv., 04/02/2022 - 11:22

Descripció

Corral situat dalt de la cinglera de la Bessa. És una construcció de planta quadrangular tancada amb murs de pedra lligada amb argamassa, on s'hi guardava el ramat.

Bibliografia

Inventari del Patrimoni Construït del Parc del Montseny. Pla Especial del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. Diputació de Barcelona i Diputació de Girona. Any 2008.

