



Casa Vista Rica II

Sant Cugat del Vallès

Ubicació

Comarca: Vallès Occidental
Lloc/Adreça: Carretera de la Rabassada, punt quilomètric 5.
Emplaçament Sant Cugat nucli

Coordenades:

Latitud: 41.431339173243
Longitud: 2.1261333988764
UTM Est (X): 426987
UTM Nord (Y): 4587010

Classificació

Número de fitxa 08205 - 435
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Eclecticisme
Segle XX
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: Edifici amb signes evidents d'abandó, vandalisme i ocupació, amb despreniments en l'arrebossat i la fusteria de les obertures feta malbé.
Protecció Legal
Tipus de protecció: BPU
Observacions protecció: Revisió del Pla Especial de Protecció de Patrimoni Arquitectònic 2008. Fitxa C-59.
Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola. 2020. Annex 6. Catàleg de masies i cases rurals i altres construccions en sòl no urbanitzable. Fitxa: SCU.020.
Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola. 2020. Annex 9. Inventari del Patrimoni Cultural. Fitxa: SCU.023.
Data aprovació: dc., 30/04/2008 - 12:00
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús

Titularitat	Privada
Titular:	08204A011000150000HZ
Autoria de la fitxa	Daniel Sancho París (Stoa, propostes culturals i turístiques SL)
Data de registre de la fitxa:	dj., 30/11/2023 - 08:03

Descripció

Edifici residencial aïllat d'estil eclèctic. És format per tres volums, un de central i dos de laterals. El central és de planta baixa i un pis. Al mig hi ha la porta d'entrada i, en el primer pis, dues finestres al centre de la façana. Les obertures tenen arc angular i estan envoltades per una faixa engaltada amb una imposta en el brancal. Tota la façana, que és arrebossada, conté una faixa engaltada que la recorre perimetralment - formant un petit relleu- i també una altra faixa que marca la divisió entre les dues plantes. Les teulades dels tres cossos són a dos vessants.

Als costats del cos central hi ha sengles cossos auxiliars, tots dos de planta baixa. Originàriament cada cos tenia una finestra, també d'arc angular i amb emmarcament engaltat. En el cos de l'esquerra la finestra s'ha desvirtuat en una remodelació recent que trenca la unitat de composició. A més, aquest cos s'ha allargat amb un afegit que perllonga l'edifici i la teulada.

Bibliografia

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Catàleg de Sant Cugat. Revisió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. 2008.

Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola. 2020.

