



Forn de calç de can Rossell

Gelida

Ubicació

Comarca:	Alt Penedès
Lloc/Adreça:	Al camí que mena de can Ginebreda a can Voltà, a uns 500 m de can Ginebreda i uns 600 m de can Voltà.
Emplaçament	A peu de camí, a tocar de l'alzina de Rossell.
Alçada:	369

Coordenades:

Latitud:	41.42395
Longitud:	1.86746
UTM Est (X):	405364
UTM Nord (Y):	4586440

Classificació

Número de fitxa	08091 - 35
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Element arquitectònic
Estil / època:	Modern Contemporani Popular
Segle	XVIII - XX
Autoria de l'element:	Desconeguda
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	El cobriment o vora ha caigut de dos dels tres forns. El que queda encara cobert manté la porta, tot i que l'esllavissament de l'espadat del forn del costat l'ha deixat pràcticament colgada.
Protecció	Legal
Tipus de protecció:	Xarxa natura 2000
Europea – Atributs inspire:	Natura 2000 – Àrea especial de protecció
Observacions protecció:	Sòl de protecció Especial (P.E.I.N. de les Muntanyes de l'Ordal. Xarxa Natura 2000) Sòl de Protecció Especial (Pla territorial Metropolità de Barcelona, Pla Director Territorial de l'Alt Penedès)
Data aprovació:	dv., 06/10/2006 - 12:00

Número inventari	Wikipedra, 20
Generalitat i altres inventaris	
Accés	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Titular:	08090A008000020000ZM

Fitxes associades:

[Font de can Rossell](#)

[Rel·lotges de Sol de can Rossell de la Muntanya](#)

[Alzina de can Rossell](#)

[Can Rossell de la Muntanya](#)

Autoria de la fitxa Gerard Panadés. INSITU SL

Data de registre de la fitxa: dj., 21/03/2024 - 10:21

Descripció

Forn de calç actualment enrunat. L'emplaçament dels forns de calç responia a dues necessitats. Per una banda, se situaven propers a la veta de calç per tenir a prop la font de matèria primera. Per l'altra banda, s'intentava aprofitar inclinacions fortes del terreny per facilitar-ne la construcció, sigui excavant totalment l'olla o de forma parcial. En aquest cas es tracta d'un forn de tres olles parcialment excavades. Dues cambres estan completament enrunades i només se'n pot deduir l'existència per la forma circular que ha quedat en el desnivell. A l'olla que queda en peu s'hi accedia a través d'una de les que s'han enrunat. Es pot observar com la porta està molt colgada, segurament fruit del procés d'enrunament.

Es tracta d'un forn amb tres olles de grans dimensions, sobretot les dues olles més deteriorades.

Es troba a tocar de l'alzina de can Rossell, un arbre vell de grans dimensions.

Història

La calç va ser durant molts anys un material molt utilitzat, sobretot en la construcció, per fer argamassa i per emblanquinar parets. Per poder-la emprar, abans s'havia de coure, i al llarg del terme de Gelida hi trobem una gran quantitat de forns. Altres usos que tenia aquest material era el d'esterilitzar la vinya, adobar pells i desinfectar l'aigua.

Bibliografia

AAVV. (2002). L'arquitectura dels oficis. Pagès Editors.

Enllaços d'interès:

[Wikipedra- Observatori del paisatge](#)



