



Forn de calç de ca l'Agustinet

Gelida

Ubicació

Comarca:	Alt Penedès
Lloc/Adreça:	Al punt quilomètric 8 de la carretera BV-2425, al vessant sud, uns 30 m bosc endins. De difícil localització.
Emplaçament	Al bosc
Alçada:	272

Coordenades:

Latitud:	41.44243
Longitud:	1.87491
UTM Est (X):	406013
UTM Nord (Y):	4588484

Classificació

Número de fitxa	08091 - 42
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Element arquitectònic
Estil / època:	Modern Contemporani Popular
Segle	XIX - XX
Autoria de l'element:	Desconeguda
Estat de conservació	Dolent
Notes de conservació:	Els forns estan enrunats, tot i que conserven bona part de la paret de l'espadat i la porta, l'enrunament de la vora o coberta n'ha sepultat les cambres.
Protecció	Inexistent
Tipus de protecció:	Inexistent
Observacions protecció:	Sòl de Protecció Especial (Pla territorial Metropolità de Barcelona, Pla Director Territorial de l'Alt Penedès)
Data aprovació:	dt., 16/09/2008 - 12:00
Número inventari	Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, 40593
Generalitat i altres inventaris	
Accés	Fàcil

Ús actual:	Sense ús
Titularitat	Privada
Autoria de la fitxa	Gerard Panadés. INSITU SL
Data de registre de la fitxa:	dj., 21/03/2024 - 13:59

Descripció

Forn de calç actualment enrunat. L'emplaçament dels forns de calç responia a dues necessitats. Per una banda, se situaven propers a la veta de calç per tenir a prop la font de matèria primera. Per l'altra banda, s'intentava aprofitar inclinacions fortes del terreny per facilitar-ne la construcció, sigui excavant totalment l'olla o de forma parcial.

En el cas d'aquests dos forns són parcialment excavats, amb els espadats fets de pedra i argamassa i integrats en uns marges de pedra seca fets per anivellar el terreny. Els forns estan construïts un molt a prop de l'altre però en terrasses de diferents nivells.

El forn de dalt presenta una porta que va ser reforçada amb maons, rajola i ciment en una època recent, en què es dedueix que ja no funcionava el forn. L'interior de la cambra està ple de roques de grans dimensions, possiblement les que formaven la vora.

El forn de baix conserva la porta tal com era en origen. Aquesta, però, es troba mig sepultada per runa i terra que ha caigut tant al seu interior com a l'exterior.

No es pot apreciar l'interior de cap de les dues cambres. El més antic dels dos forns ja no s'utilitzava als anys 30 del segle XX.

Història

La calç va ser durant molts anys un material molt utilitzat, sobretot en la construcció, per fer argamassa i per emblanquinar parets. Per poder-la emprar, abans s'havia de coure, i al llarg del terme de Gelida hi trobem una gran quantitat de forns. Altres usos que tenia aquest material era el d'esterilitzar la vinya, adobar pells i desinfectar l'aigua.

Bibliografia

RIUS, Jaume (coord.) (2011). Gelida. Retrats d'un temps. Andana Edicions.

AAVV. (2002). L'arquitectura dels oficis. Pagès Editors.

Enllaços d'interès:

[Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya](#)



