



Casa Jordà

Tona

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: c. Antoni Figueras, 83
Alçada: 578

Coordenades:

Latitud: 41.84973
Longitud: 2.23072
UTM Est (X): 436140
UTM Nord (Y): 4633378

Classificació

Número de fitxa 08283 - 178
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani
Segle XX
Any 1914
Estat de conservació Bo
Protecció Inexistent
Tipus de protecció: Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: 6336009DG3363N0001KL
Autoria de la fitxa Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE serveis Culturals)
Data de registre de la fitxa: dc., 22/05/2024 - 11:48

Descripció

Casa aïllada amb annexos adossats. El cos principal presenta teulada a dues vessants amb el carener paral·lel a la façana principal. La composició d'aquesta façana es basa en tres eixos de simetria verticals que alineen totes les obertures, que són més petites en cada pis superior.

El portal principal s'obre amb un arc carpanell i una gran finestra a cada banda. Al segon pis les obertures són balcons amb barana de forja complexa i treballada en volum, decorada amb motius florals. Les obertures del pis superior són més petites i quadrades, sota de l'obertura de la finestra central es pot llegir la inscripció "*Jose Jorda. Año 1914*".

El parament és de paredat comú de pedra irregular amb morter, cal remarcar l'ús del maó com element decoratiu a les cantoneres i sobretot per emmarcar totes les obertures utilitzant l'aparell a trencajunt de pla, produint formes serrades verticalment. Dues faixes horitzontals divideixen la façana. La part superior de la façana es tanca amb un ràfec de peces ceràmiques col·locades de diferent manera provocant un ritme en la volada de l'edifici.

De la resta de la casa cal destacar la façana sud, que a nivell del primer pis té una galeria amb tres obertures dibuixades amb arcs apuntats que neixen d'impostes, tot fet material ceràmic.

