



Masia can Xurriu

Sant Sadurní d'Anoia

Ubicació

Comarca: Alt Penedès
Lloc/Adreça: Al nord de Sant Sadurní d'Anoia, a prop de la deixalleria municipal.
Alçada: 166

Coordenades:

Latitud: 41.4398
Longitud: 1.78479
UTM Est (X): 398480
UTM Nord (Y): 4588293

Classificació

Número de fitxa 08240 - 126
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XIX
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Està abandonat i en procés d'enrunament.
Protecció Inexistent
Tipus de protecció: Inexistent
Número inventari IPAC 33124
Generalitat i altres inventaris
Accés Difícil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08240A029000260000BL

Fitxes associades:

[Can Xurriu](#)

Autoria de la fitxa Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals)

Descripció

Masia aïllada, presenta planta rectangular amb els costats més llargs situats a l'est i oest. Els paraments exteriors conservats mostren un basament fet amb pedres irregulars (ben col·locades en els angles de les façanes), i la resta de l'alçat es desenvolupa a partir d'un parament de tàpia, encara que presenta intermitentment blocs irregulars i algunes totxanes.

L'interior de l'edifici té dues plantes, amb els pisos pràcticament caiguts del tot, amb la presència d'un envà central de sud a nord. Les parets interiors encara mantenen part dels arrebossats, així com la presència de pintura blanca, blau cel o rosada. Pel que fa la teulada, originalment a doble vessant, pràcticament no en queda res, a excepció d'un tram vers l'angle sud-est.

A l'interior de l'edifici hi ha la runa dels pisos cedits, i part dels embigats que els sostenien, així com restes d'algunes de les parets mestres caigudes. A l'àrea nord-oest es pot observar les restes d'una part de la façana oest caiguda recentment. Les façanes presenten poques finestres, algunes ja perdudes, així com la porta d'accés a la façana oest, que ha desaparegut recentment.

Finalment, a la façana sud es veu un recinte annex en forma de tanca, fet de maçoneria.

Història

Les primeres mencions de l'edificació se situen a inici del segle XIX, moment en què la família propietària es va traslladar a Sant Sadurn i va seguir mantenint la masia, ara explotada per un masover.

L'any 1973 se sap que estava completament deshabitada, però servia com a magatzem d'eines i de maquinària agrícola, i encara mantenia la seva estructura intacta amb un bon estat de conservació. En l'última revisió de la masia feta en l'Inventari de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya (2018) es pot veure com l'estat de l'edificació començava a ser crític però encara conservava intacta la façana oest i el portal d'entrada, que avui dia ja s'ha enrunat.

Bibliografia

FORNS, Maria; FORNS, Lluís (1973). Breu estudi sobre les Masies de l'entorn de Sant Sadurn de Noia, Tipografia Empòrium, Barcelona.

SOLANS, Joan Antoni (2010) POUM. Annexes a les normes. Annex V. Inventari de masies i cases rurals.

Enllaços d'interès:

[Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.](#)

