



## Habitatge del carrer Sant Antoni 86

Sant Sadurní d'Anoia

### Ubicació

**Comarca:** Alt Penedès  
**Lloc/Adreça:** c. Sant Antoni, 86  
**Emplaçament:** Cantonada amb el carrer d'en Formosa.  
**Alçada:** 175

### Coordenades:

**Latitud:** 41.42354  
**Longitud:** 1.78333  
**UTM Est (X):** 398333  
**UTM Nord (Y):** 4586490

### Classificació

**Número de fitxa** 08240 - 239  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani Popular  
**Segle** XX  
**Any** 1900 (reforma habitatge 1965; reforma magatzem 1940)  
**Estat de conservació** Regular  
**Notes de conservació:** Les façanes presenten un estat de deteriorament i deixadesa avançat.  
**Protecció** Inexistent  
**Tipus de protecció:** Inexistent  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Residencial  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** 8567623CF9886N0001RO  
**Autoria de la fitxa** Josep Anton Pérez Arriaga (TRÍADE Serveis Culturals)  
**Data de registre de la fitxa:** dl., 21/04/2025 - 20:14

## **Descripció**

Es tracta d'un edifici que respon a una tipologia d'arquitectura popular, estructurat en planta baixa, pis i golfes. Fa cantonada amb dos carrers (carrer de Sant Antoni i d'en Formosa). Té una teulada a doble vessant amb carener perpendicular a la façana principal, interrompuda en la seva banda de llevant per deixar lloc a una terrassa superior.

En planta baixa, hi ha accés per totes dues façanes en forma de portal senzill, i al carrer Sant Antoni també mostra una porta de local comercial. Les façanes es caracteritzen per tenir obertures senzilles i de dimensions reduïdes repartides entre les plantes primera i segona, sense ornamentació.

Hi ha trams de revestiment a les dues façanes que s'han després hi han deixat visible el tipus de parament, que presenta diversitat de factures i elements, segurament degut a les reformes patides al llarg dels anys.

### **Observacions:**

Edifici compartimentat actualment en diferents habitatges individuals.

