



Ca l'Agustí

Begues

Ubicació

Comarca: Baix Llobregat
Lloc/Adreça: Camí Ral, 99
Alçada: 358

Coordenades:

Latitud: 41.30924
Longitud: 1.86235
UTM Est (X): 404770
UTM Nord (Y): 4573711

Classificació

Número de fitxa 08020 - 310
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XIX
Estat de conservació Regular
Notes de conservació: L'estat de l'edificació presenta un incipient estat d'abandonament i enrunament.
Protecció Legal
Observacions protecció: Text refós de la normativa urbanística del PGOU (desembre de 2007)
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. cadastral: 8964801DF0786S
Autoria de la fitxa Josep Anton Pérez
Data de registre de la fitxa: dj., 04/06/2009 - 02:00

Descripció

Masia de planta rectangular, la teulada és a dues vessants i amb carener perpendicular a la façana principal. Es tracta d'una construcció de pedra (mamposteria arrebossada amb morter de calç) amb baluard de tancament. L'entrada original al baluard ha estat tapiada modernament. Hi destaca l'emmarcament en maó de portals i finestres. A la part oest de l'edificació s'annexa un cos de mida inferior que presenta un estat de deteriorament important. Destaca l'existència d'un rellotge de sol a la façana. A la banda est de la masia un edifici annex de planta rectangular s'adossa perpendicularment a la masia original.

Bibliografia

AAVV (1999): "Inventari de patrimoni arquitectònic, arqueològic i natural de Begues, dins de L'EIXARMADA, núm. 5, juny de 1999. Centre d'estudis beguetans.

