



Corral Petit Canigó

Begues

Ubicació

Comarca: Baix Llobregat
Lloc/Adreça: Carretera BV-2041, quilòmetre 7,8
Emplaçament 140 m al nord del Restaurant Colònia Petit Canigó.
Alçada: 397

Coordenades:

Latitud: 41.32675
Longitud: 1.94761
UTM Est (X): 411930
UTM Nord (Y): 4575565

Classificació

Número de fitxa 08020 - 448
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Jaciment arqueològic
Estil / època: Contemporani Popular
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: L'edifici està en un estat molt avançat d'enrunament.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. cadastral: 1857003DF1715N
Autoria de la fitxa Oriol Vilanova
Data de registre de la fitxa: dj., 25/03/2010 - 01:00

Descripció

Corral de planta rectangular en un estat molt avançat d'enrunament, que ha patit nombroses modificacions estructurals al llarg del temps. No conserva la teulada, que era a un sol vessant. Totes les parets de l'edifici han patit diversos graus de destrucció, de manera que la que conserva una estructura més íntegra és la del costat sud-oest. És en aquest mur on es pot apreciar la inclinació del vessant del sostre desaparegut, així com la porta d'accés original, d'arc rebaixat, i encara, a la línia de cornisa, els forats de l'embigat original del sostre. Destaca també en aquest mur les cantoneres, fetes amb blocs de gres vermell. La resta de la superfície d'aquesta façana està encalada. Al mur oposat hi ha dues portes rectangulars, practicades en època recent; una d'elles feta en un cos adossat a l'edifici original, avui totalment enrunat. A partir de l'observació en fotografies aèries, es pot deduir que el corral té un perímetre d'uns 54 m, ocupant una àrea d'uns 60 m².

Observacions:

L'equip elaborador del Mapa de Patrimoni no ha pogut accedir al bé, ja que es troba al recinte d'una propietat privada.

