



## Caseta de Can Bombí

Arenys de Munt

### Ubicació

**Comarca:** Maresme  
**Lloc/Adreça:** Damunt el Rial de Corsaví.  
**Emplaçament** Pujant el Rial de Corsaví, després de passar el barri de la propietat.

### Coordenades:

**Latitud:** 41.59271  
**Longitud:** 2.53385  
**UTM Est (X):** 461149  
**UTM Nord (Y):** 4604662

### Classificació

**Número de fitxa** 08007-161  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Contemporani Eclecticisme  
**Segle** XIX  
**Estat de conservació** Regular  
**Notes de conservació:** Porta trencada, arrebossat perdut en part i vegetació intrusiva.  
**Protecció** Inexistent  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Sense ús  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Ref. cad.: 011A00016  
**Fitxes associades:**  
[Can Bombí](#)  
**Autoria de la fitxa** Jordi Montlló Bolart  
**Data de registre de la fitxa:** dl., 12/06/2006 - 02:00

### Descripció

Edifici de planta rectangular en estat d'abandó, possiblement un antic pou, però la porta estava travada i no es va poder entrar. Per informació de la masovera de Can Bombí, era un pou d'aigua.

Consta de planta baixa i terrat, que es puja per una escala exterior feta d'obra amb el passamà de ceràmica vidrada. Interior d'una sola nau amb volta de punt rodó i un banc d'obra adossat a la paret lateral.

Exterior amb petit espai de distribució per accedir a les escales i a la sala. Aquest recinte està delimitat amb una petita barana d'obra. Damunt la porta d'entrada, que és de llinda recta, hi ha una petita roseta d'obra.

### **Observacions:**

L'ampliació del camí d'accés a Can Bombí ha deixat aquesta caseta suspesa i enlairada respecte el camí deixant tres esglaons colgats en el marge.

