



Cal Corraler

Calonge de Segarra

Ubicació

| | |
|----------------------|---|
| Comarca: | Anoia |
| Lloc/Adreça: | Cal Corraler. El Soler. 08281. Calonge de Segarra |
| Emplaçament | Es troba situada a la pista asfaltada del Soler a Pujalt. Abans d'arribar a l'Escura. |
| Alçada: | 659 |
| Coordenades: | |
| Latitud: | 41.74246 |
| Longitud: | 1.45061 |
| UTM Est (X): | 371165 |
| UTM Nord (Y): | 4622342 |

Classificació

| | |
|--------------------------------------|---|
| Número de fitxa | 08036 - 112 |
| Àmbit: | Patrimoni immoble |
| Tipologia | Edifici |
| Estil / època: | Contemporani Popular |
| Segle | XIX |
| Estat de conservació | Regular |
| Notes de conservació: | L'edifici principal no presenta problemes en les estructures, però les edificacions annexes algunes estan ensorrades, i altres cobertes de vegetació. |
| Protecció | Inexistent |
| Accés | Difícil |
| Ús actual: | Sense ús |
| Titularitat | Privada |
| Titular: | 08036A001001270000GQ |
| Autoria de la fitxa | Jordi Seró i Ferrer. [IN] SITU SCP |
| Data de registre de la fitxa: | dj., 27/06/2013 - 02:00 |

Descripció

Format per una edificació de petites dimensions, i diversos coberts que tenien funció agrícola i ramadera. Actualment es troba abandonat i en procés de ruïna.

L'edifici principal es situa al nord del conjunt, presenta planta rectangular, i consta de planta baixa i planta de pis. Els murs estan fets amb carreus irregulars de pedra en filades horitzontals. Presenta alguns trams d'arrebossat. Té la coberta a una vessant (sud-oest) amb teula àrab.

La façana d'ingrés s'orienta al nord-est, i presenta una entrada senzilla amb llinda de fusta. A la planta de pis hi ha una petita finestra amb llinda i ampit de pedra. La façana nord-oest tenia una edificació adossada (tal com es pot observar en les marques de la façana, i les restes que resten dempeus). A la planta de pis tenia una entrada senzilla. A la façana sud-est solament hi consta una finestra.

La resta d'edificis, no presenten cap interès arquitectònic. Són coberts agrícoles fets amb murs de carreus irregulars de pedra en filades horitzontals i arrebossat.

L'entorn més immediat es caracteritza per camps de conreu i boscos.

