



Cal Gassó

Calonge de Segarra

Ubicació

Comarca: Anoia
Lloc/Adreça: Cal Gassó. Dusfort. 08281. Calonge de Segarra
Emplaçament
Alçada: Situat a l'entrada del nucli de Dusfort, davant de l'esglèsia.
690

Coordenades:

Latitud: 41.74052
Longitud: 1.49355
UTM Est (X): 374732
UTM Nord (Y): 4622064

Classificació

Número de fitxa 08036 - 169
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern Popular
Segle XVI
Estat de conservació Bo
Notes de conservació: Ha estat restaurada recentment.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: 4822201CG7242S0001JO
Fitxes associades:
[Dusfort](#)
Autoria de la fitxa Jordi Seró i Ferrer. [IN] SITU SCP
Data de registre de la fitxa: dl., 01/07/2013 - 02:00

Descripció

Es troba a l'entrada del nucli de Dusfort. Les façanes exteriors han estat restaurades recentment. Presenta planta baixa, planta de pis i golfes. El murs obrats amb pedra irregular rejuntada modernament amb argamassa de ciment i sorra. Té la coberta a dues vessants (nord-sud) amb teula àrab.

A la façana d'ingrés es poden observar alguns elements d'interès com un porxo que dona pas a l'entrada de la casa, o la gran obertura amb arc rebaixat a la planta de pis.

Els elements més interessants però es troben a l'interior. Aquests ens traslladen al passat de la casa ja que es conserven des de la seva construcció. A la planta baixa de l'edifici s'hi observen un gran nombre de voltes lleugerament apuntades, que han estat rejuntades recentment. En aquesta mateixa planta també hi ha l'antic celler que es caracteritza per una volta de canó rebaixada. Un altre element d'interès és troba en una edificació annexa on hi ha el forn original de la casa que es conserva perfectament. En una reforma posterior s'hi van afegir dos suports i una llinda de pedra amb la data de 1863 procedent d'un altre espai.

