



Forn d'obra de Cal Cortès

Callús

Ubicació

Comarca: Bages
Lloc/Adreça: Camí del Cortès.
Emplaçament En un marge del Pla de Cortès, en el camí del cementiri al mas. En un marge a peu del camí.

Coordenades:

Latitud: 41.79586
Longitud: 1.78233
UTM Est (X): 398833
UTM Nord (Y): 4627828

Classificació

Número de fitxa 08038-81
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Element arquitectònic
Estil / època: Contemporani Popular
Segle XIX-XX
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Es troba enrumat i la vegetació i les inclemències del temps amenacen en continuar la degradació sinó s'hi actua
Protecció Inexistent
Accés Obert
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: 08037A007000040000LE
Fitxes associades:
[El Cortés](#)
Autor de la fitxa Joan Casas Blasi
Data de registre de la fitxa: dl., 01/09/2008 - 02:00

Descripció

Forn destinat a la producció d'obra, segurament teules. És de planta circular. D'uns 4 metres de diàmetre aproximadament i uns 5 d'alçada. A la part alta es pot observar el parament superior format per cairons d'argila rubefectats. A l'interior, presenta les parets rubefactades degut a les altes temperatures que hauria assolit. La part de la graella es troba desapareguda i a simple vista tan sols es pot veure la cambra de combustió, i també la boca o "preafurnium", però on s'introduïa el la llenya per a la combustió. La xemeneia tampoc és visible. La coberta que segurament hauria estat de volta també s'ha esllavissat. Al camí d'accés al forn s'hi troben gran quantitat de fragments de terra rubefactada i maons que formarien part del forn. Es localitza en un dels marges dels camps que donen a la propietat. Pràcticament a peu de camí.

Història

A mitjans del segle XIX no existia pràcticament indústria a Callús o era molt incipient, tan sols es reduïa al molí de Can Cavaller, i a diversos fons d'obra i de calç que produïen teules, rajoles, maons, etc. El de calç es troba a la Tosa que encara a principis del segle XX havia treballat, però en n'hi ha d'altres a Viladelleva, A les propietats del Cortès i Can Gras Vell, n'hi ha dos mes. El primer encara havia treballat durant la guerra. A Cal Nenus n'hi havia hagut un altre del qual no en queda cap vestigi i que fou utilitzat fins els anys 50.

Bibliografia

-SALA, LL. SERRA, M. FONS, R. Callús. Història en Imatges. 1950-1975. Editorial Angle. Callús. 1996 pp. 92

