



Habitatge, Ronda de les Coromines, 19

Centelles

Ubicació

Comarca:	Osona
Lloc/Adreça:	Ronda de les Coromines, 19
Emplaçament	A l'interior nucli urbà
Alçada:	519

Coordenades:

Latitud:	41.79654
Longitud:	2.22272
UTM Est (X):	435423
UTM Nord (Y):	4627479

Classificació

Número de fitxa	08067 - 64
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Contemporani Popular
Segle	XX
Any	1920
Autoria de l'element:	Es desconeix
Estat de conservació	Bo
Protecció	Legal
Observacions protecció:	BCIL (PEPCHC 4-5-1995)
Accés	Fàcil
Ús actual:	Residencial
Titularitat	Privada
Titular:	5577423DG3257N0001GO
Autoria de la fitxa	Jordi Petit Gil
Data de registre de la fitxa:	dv., 06/03/2009 - 01:00

Descripció

Edifici unifamiliar entre parets mitgeres de planta baixa que s'estructura en un eix longitudinal central. La façana té tres obertures, dues finestres i el portal d'entrada, tots els marcs de les obertures són acabats amb totxo. La coberta és de teula aràbiga a dues vessants amb un acroteri a la via pública. El material utilitzat per fer l'edifici són pedres i totxos.

Història

L'arribada del ferrocarril va provocar un augment de població a la vila. A principis del segle XX va haver un augment de població que va provocar un creixement al sector de l'eixampla. La Ronda Coromines es va urbanitzar entre 1921 i 1930 tot i que ja tenia algun edifici construït com el que ens ocupa que es va construir en 1920.

Bibliografia

- SURINYACH I PLA, Miquel. (1994). Pla especial de protecció del centre històric i dels elements d'interès del terme municipal de Centelles. Centelles.
- PLADEVALL, Antoni (1987). Centelles. Aproximació a la seva història. Ajuntament de Vic.
- PLADEVALL, Antoni (1981). Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Osona. Fundació Enciclopèdia Catalana.

