



Habitatge, carrer del Centre, 2

Centelles

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Carrer del Centre, 2
Emplaçament: A l'interior nucli urbà
Alçada: 524

Coordenades:

Latitud: 41.79782
Longitud: 2.21901
UTM Est (X): 435116
UTM Nord (Y): 4627624

Classificació

Número de fitxa: 08067 - 38
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Estil / època: Modern Contemporani
Segle: XVI - XIX
Autoria de l'element: Es desconeix
Estat de conservació: Bo
Notes de conservació: Estructuralment presenta un bon estat. La façana, però, és troba lleugerament deteriorada.
Protecció: Legal
Observacions protecció: BCIL (PEPCHC 4-5-1995)
Accés: Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat: Privada
Titular: 5278201DG3257N0001UO
Autoria de la fitxa: Jordi Petit Gil
Data de registre de la fitxa: dv., 06/03/2009 - 01:00

Descripció

Edifici cantoner de planta baixa i tres pisos formada per l'agrupació de dos mòduls de la parcel·lació oficial del segle XVI. Al primer pis té dos balcons que no sobresurten de la façana i dues finestres més petites a banda i banda. Al segon pis i tercer pis tot són finestres. La coberta és de teula aràbiga a diverses vessants.

Història

Part de l'ampliació de la vila que va fer Lluís I a partir de 1510. L'actual edifici ocupa dos mòduls de 5 x 10 m. Pel que fa a la construcció actual, la planta baixa i la primera semblen de diferent factura que les dues plantes superiors que són construïdes al segle XIX damunt de les bases de la casa del XVI.

Bibliografia

- SURINYACH I PLA, Miquel. (1994). Pla especial de protecció del centre històric i dels elements d'interès del terme municipal de Centelles. Centelles.
- PLADEVALL, Antoni (1987). Centelles. Aproximació a la seva història. Ajuntament de Vic.
- PLADEVALL, Antoni (1981). Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Osona. Fundació Enciclopèdia Catalana.



