



Habitatge, carrer Collsuspina, 26

Centelles

Ubicació

Comarca:	Osona
Lloc/Adreça:	Carrer Collsuspina, 26
Emplaçament	A l'interior nucli urbà
Alçada:	533

Coordenades:

Latitud:	41.79878
Longitud:	2.21732
UTM Est (X):	434976
UTM Nord (Y):	4627731

Classificació

Número de fitxa	08067 - 41
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia	Edifici
Estil / època:	Contemporani Popular
Segle	XIX
Autoria de l'element:	Es desconeix
Estat de conservació	Bo
Notes de conservació:	La façana ha estat restaurada entre finals del segle XX i inicis del XXI
Protecció	Legal
Observacions protecció:	BCIL (PEPCHC 4-5-1995)
Accés	Fàcil
Ús actual:	Residencial
Titularitat	Privada
Titular:	5179028DG3257N0001JO
Autoria de la fitxa	Jordi Petit Gil
Data de registre de la fitxa:	dv., 06/03/2009 - 01:00

Descripció

Edifici amb parets mitgeres de planta baixa i un pis. El mòdul fa uns 5x10 metres aproximadament. La coberta és de teula aràbiga a dos vessants. El seu valor és simplement testimonial ja que és l'únic edifici de caire popular que queda encara de la primera meitat del segle XIX.

Història

El carrer de Collsuspina es va formar al segle XVIII sobre l'antic camí de Collsuspina arrel de l'expansió del poble. En 1775 Segimon Fortino, mestre d'obres, va iniciar el carrer amb la parcel·lació de 13 solars que s'havien de construir en 6 anys. Amb l'intenció de prolongar-se cap el passeig ja al segle XIX es va construir aquest edifici.

Bibliografia

- SURINYACH I PLA, Miquel. (1994). Pla especial de protecció del centre històric i dels elements d'interès del terme municipal de Centelles. Centelles.
- PLADEVALL, Antoni (1987). Centelles. Aproximació a la seva història. Ajuntament de Vic.
- PLADEVALL, Antoni (1981). Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Osona. Fundació Enciclopèdia Catalana.
- Fitxa de Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic de Centelles. Servei d'Arqueologia i Paleontologia de Catalunya.



