



Finestres i portal del carrer Jesús 54

Centelles

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Carrer Jesús 54
Emplaçament A l'interior nucli urbà
Alçada: 523

Coordenades:

Latitud: 41.80024
Longitud: 2.21957
UTM Est (X): 435165
UTM Nord (Y): 4627892

Classificació

Número de fitxa 08067 - 258
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Element arquitectònic
Estil / època: Modern Contemporani Popular
Segle XVIII
Autoria de l'element: Es desconeix
Estat de conservació Bo
Notes de conservació: S'estan acabant actualment els treballs de remodelació de l'edifici, per tant l'estat dels elements arquitectònics actualment són immillorables.
Protecció Inexistent
Número inventari IPAC núm. 22
Generalitat i altres inventaris
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: 5280038DG3258S
Autoria de la fitxa Jordi Petit Gil

Data de registre de la fitxa: dj., 01/10/2009 - 02:00

Descripció

La casa en gran part s'ha tornat a aixecar de nou i la resta ha estat completament reformada. Tant el portal que està fet de pedra treballada en els seus laterals com les finestres de la primera planta són encara de la seva construcció original. A la llinda d'una de les finestres, (la de llevant) s'hi pot observar la data de la nova construcció de l'edifici o d'una gran reforma produïda l'any 1866.

Observacions:

A la finestra que té la llinda amb la data 1866 li falta l'ampit original.



