



Corral Blanc

Copons

Ubicació

Comarca:	Anoia
Lloc/Adreça:	Camí de la Serra de Coma-Rúbia, 08289
Emplaçament:	A ponent del nucli urbà de Copons, a la serra de Coma-Rúbia, damunt del corral del Bep
Alçada:	582m

Classificació

Número de fitxa:	08071-103
Àmbit:	Patrimoni immoble
Tipologia:	Element arquitectònic
Estil / època:	Contemporani Popular
Segle:	XIX-XX
Estat de conservació:	Regular
Notes de conservació:	Una part de la façana principal està esfondrada, hi ha filtracions i els murs perimetrals estan mig enrunats.
Protecció:	Inexistent
Accés:	Fàcil
Ús actual:	Sense ús
Titularitat:	Privada
Titular:	Ref. Cad.: 08070A00200083
Fitxes associades:	
Corral del General	Corral del Bep

Autor de la fitxa:	Adriana Geladó Prat
Data de registre de la fitxa:	dj., 05/06/2014 - 02:00

Descripció

Recinte aïllat de planta rectangular, format per un edifici per les bèsties i la tanca que delimita la zona exterior del corral. L'edifici està situat a la banda de ponent del conjunt. És de planta rectangular, amb la coberta restituïda d'uralita d'un sol vessant i està organitzat en un sol nivell. Les obertures es concentren a les façanes de migdia, on es localitza un portal d'accés des de l'exterior, i de llevant, un portal i una finestra orientades al interior del recinte tancat. Són d'obertura rectangular, amb les llindes de fusta i presenten arranjaments moderns. Al interior, l'espai està distribuït en dues estances separades per un envà, en el

que s'obre una porta d'arc rebaixat. L'envà és bastit en pedra, tot i que presenta restes d'un revestiment arrebossat que també cobreix la resta de parets interiors. La construcció està bastida en pedra sense treballar de diverses mides, disposada de manera irregular. La façana llevant presenta un revestiment arrebossat que cobreix gran part de l'obra de pedra. El recinte tancat presenta una planta rectangular delimitada per tres murs bastits en pedra sense treballar, lligada amb morter de calç i disposada regularment. La part superior d'aquests murs està en mal estat de conservació i l'accés des de l'exterior, que es feia per la façana de tramuntana, està enrunat.

Observacions:

A l'exterior del recinte, per la banda de tramuntana, aflora la roca mare natural de la zona fins a cota superficial. A pocs metres de distància de l'edifici, excavat en aquesta roca, hi ha un encaix de planta quadrada que està relacionat amb les tasques agropecuàries del corral.

Bibliografia

RIERA, Antoni (1999). Inventari de masies i construccions en sòl no urbanitzable de Copons. Copons [inèdit].



