



Casa Leandro Escala

Corbera de Llobregat

Ubicació

Comarca: Baix Llobregat
Lloc/Adreça: C/ Sant Antoni, 27
Emplaçament Centre urbà de la part baixa de Corbera. Part baixa del nucli urbà de la vila

Coordenades:

Latitud: 41.41392
Longitud: 1.92929
UTM Est (X): 410517
UTM Nord (Y): 4585261

Classificació

Número de fitxa 08072-20
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Contemporani Neoclàssic
Segle XX
Estat de conservació Bo
Protecció Legal
Observacions protecció: Catàleg Municipal, 2005, núm. 20
Accés Fàcil
Ús actual: Residencial
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 14401DF1805S
Autor de la fitxa Agustí G. Larios, Helena Garcia Navarro
Data de registre de la fitxa: dt., 01/02/2005 - 01:00

Descripció

Edifici residencial aïllat de tipus urbà de centre vila, amb terreny que l'envolta com a jardí. Consta de planta baixa, pis i golfes (des de l'entrada del carrer Sant Antoni; però hi ha encara un nivell inferior), amb coberta de dos aiguavessos en forma de T i ràfec. Disposa de façanes arrebossades, pintades de colors clars i ornamentades amb motius clàssics sota les ales de la teulada, amb decoració esculpida a les llindes de les finestres, i porxo glorieta a la planta baixa.

Història

Tot i que la construcció del barri de les anomenades «cases de Can Roig» o part baixa de Corbera s'esdevingué a partir del darrer quart del segle XIX, la Casa Leandro Escala va ser construïda durant el segle XX.

Bibliografia

RIERA I BAGUÉ, Josep M. (1995). «Fitxa del Pla especial del catàleg de patrimoni arquitectònic i natural de Corbera de Llobregat». Corbera de Llobregat: Ajuntament de Corbera de Llobregat.

