



## Edificacions del carrer Canigó

Corbera de Llobregat

### Ubicació

**Comarca:** Baix Llobregat  
**Lloc/Adreça:** C/ Canigó, 1-39  
**Emplaçament** Part alta del nucli urbà de la vila

### Coordenades:

**Latitud:** 41.41782  
**Longitud:** 1.92121  
**UTM Est (X):** 409847  
**UTM Nord (Y):** 4585702

### Classificació

**Número de fitxa** 08072-51  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Conjunt arquitectònic  
**Estil / època:** Contemporani  
**Segle** XVIII-XX  
**Estat de conservació** Regular  
**Notes de conservació:** En general bo, però hi ha alguna vivenda, com la del núm 17, en estat ruïnós. Les cases que s'han restaurat ho han fet seguint l'estil del carrer, però hi ha elements dissonants, com antenes parabòliques o aparells d'aire condicionat a alguna façana.

**Protecció** Legal  
**Observacions protecció:** Catàleg Municipal, 2005, núm. 51  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Residencial  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Diversos

### Fitxes associades:

[Cal Passasserres](#)

[Cal Bessó](#)

[Cal Dèvil](#)

[Cal Rei](#)

**Autor de la fitxa**  
**Data de registre de la fitxa:**

Agustí G. Larios, Helena Garcia Navarro  
dt., 15/02/2005 - 01:00

## **Descripció**

Conjunt d'habitatges seguint el traçat irregular del carrer. No segueixen una tipologia específica: hi ha antigues cases rurals, edificis de gust modernista.. En general, hi ha cases construïdes amb pedra molera vermella amb ampits i llindes de pedra picada, i la majoria tenen algun element que per si sol és digne de ser conservat.

## **Història**

En algunes de les cases del conjunt hi figuren les inscripcions de dates que situen la seva construcció durant els segles XVIII, XIX i XX.

## **Bibliografia**

RIERA I BAGUÉ, Josep M. (1995). «Fitxa del Pla especial del catàleg de patrimoni arquitectònic i natural de Corbera de Llobregat». Corbera de Llobregat: Ajuntament de Corbera de Llobregat.

