



Can Vinyes

Lluçà

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Sector nord del terme municipal
Emplaçament: A 2650 metres per pista forestal de la carretera BV-4341, punt quilomètric 8'750

Coordenades:

Latitud: 42.08405
Longitud: 2.05805
UTM Est (X): 422092
UTM Nord (Y): 4659538

Classificació

Número de fitxa: 08109 - 59
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Estil / època: Modern Contemporani
Segle: XVIII-XX
Estat de conservació: Bo
Protecció: Inexistent
Accés: Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat: Privada
Titular: Ref. Cad: 08108A011000140000BS
Autor de la fitxa: Jordi Compte i Marta Homs
Data de registre de la fitxa: dl., 16/02/2009 - 01:00

Descripció

Can Vinyes està situada en un punt lleugerament elevat a l'oest de la riera Lluçanès, al sud-oest de Vilainer i al sud del Coll de les Casetes. Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum principal de planta baixa, primer pis i golfes amb un volum adossat a l'oest i un altre al nord. Està bastida amb murs de maçoneria de pedra, arrebossats al volum oest, amb cantonades delimitades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. La façana principal, orientada al sud,

conté a nivell de planta baixa dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada i un portal emmarcat amb pedra bisellada amb la inscripció "L.R.G. 1907" inscrita a la llinda. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb pedra bisellada, una de les quals convertida en finestra balconera, i a les golfes, dues finestres emmarcades amb maó i llinda de pedra. A l'esquerra s'observa el volum adossat a l'oest: a nivell de planta baixa conté dos portals emmarcats amb pedra treballada i llinda de fusta i al primer pis una finestra emmarcada amb maó i una eixida emmarcada amb pedra treballada. Més a l'esquerra hi ha una estructura adossada bastida amb murs de maçoneria de pedra. La façana est conté una porta reformada amb brancals de maó a la planta baixa i tres finestres al primer pis, dues de les quals emmarcades amb pedra bisellada. A la dreta hi ha un volum adossat amb una espitllera emmarcada amb pedra treballada a la planta baixa i una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta al primer pis. La façana nord es troba dominada pel volum adossat al nord i el volum adossat a l'oest. A nivell de planta baixa hi ha un portal emmarcat amb pedra treballada i llinda de fusta, dues finestres emmarcades amb maó i llinda de fusta, una finestra emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta i dues petites obertures a nivell de terra emmarcades amb pedra treballada. Al primer pis hi ha quatre finestres emmarcades amb maó, una de les quals amb llinda de fusta. Per sobre s'observa el nivell de golfes del volum principal on hi ha una finestra emmarcada amb maó i llinda de fusta. La façana oest es troba dominada pel volum adossat en aquesta part. A nivell de planta baixa hi ha una finestra emmarcada amb pedra treballada, al primer pis, dues finestres emmarcades amb maó i just sota teulada una finestra emmarcada amb maó. Uns metres al sud-est de la masia, hi ha una pallissa de dos nivells, bastida amb murs de maçoneria de pedra, amb cantonades i pilars d'obra vista.

Observacions:

Edifici inclòs al Catàleg de masies i cases rurals (Pla Especial Urbanístic 2014).

Història

Can Vinyes es troba documentada en el cadastre de les cases de Lluçà de l'any 1716. A principis del segle XX va ser reformada tal com ho testimonia la llinda del portal principal de la masia.

Bibliografia

AJUNTAMENT DE LLUÇÀ (2014) *Catàleg de masies i cases rurals susceptibles de recuperació o preservació. Pla Especial Urbanístic (text refós)*. Lluçà: Ajuntament de Lluçà.

Cadastre de las casas de Llussa terme de Llusanès (any 1716). Arxiu de la Corona d'Aragó.

