



## Pallissa de les Cases

Olost

### Ubicació

**Comarca:** Lluçanès  
**Lloc/Adreça:** Nucli urbà d'Olost. Olost

### Coordenades:

**Latitud:** 41.98415  
**Longitud:** 2.09669  
**UTM Est (X):** 425171  
**UTM Nord (Y):** 4648411

### Classificació

**Número de fitxa** 08149 - 178  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Modern Barroc  
**Segle** XVII-XVIII  
**Estat de conservació** Bo  
**Protecció** Inexistent  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Productiu  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Ref. cad.: 38903DG2458N  
**Fitxes associades:**  
[Les Cases](#)  
**Autoria de la fitxa** Jordi Compte i Marta Homs  
**Data de registre de la fitxa:** dj., 13/03/2008 - 01:00

### Descripció

La pallissa de les Cases està situada pocs metres al sud-est de la masia que li dóna nom, dins el recinte tancat de la masia, delimitat a est, sud i oest per murs de maçoneria de pedra.

Es tracta d'una pallissa de grans dimensions, bastida amb murs de maçoneria de pedra i coronada amb teulada de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.

La façana principal de la pallissa es troba orientada al sud i queda dominada per una imponent obertura d'arc de mig punt que s'estén de banda a banda. Aquesta gran arcada està emmarcada amb carreus treballats i té la data de 1748 inscrita a la clau.

La resta d'obertures es troben concentrades al sector nord de la pallissa. S'hi observa a l'extrem nord-oest una obertura de grans dimensions emmarcada amb brancals de pedra treballada; al nord hi ha un portal amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta, que en la part interior té gravada la data de 1641, i una obertura al nivell superior, també amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta.

Interiorment, la pallissa conté únicament dos robustos pilars de pedra treballada, un dels quals es troba situat just al centre de la pallissa. Es conserva també l'embigat original, amb bigues de notables dimensions. Just davant la pallissa hi havia l'antiga era de la masia, coberta en part amb grans lloses i a la resta amb cairons ceràmics.

## **Història**

La pallissa de les Cases va patir un incendi a finals del segle XX en què es va cremar la meitat nord d'aquesta, quedant la meitat sud (la que es conserva actualment) relativament intacte.

