



## Casa Xica de Pujols

Sant Boi de Lluçanès

### Ubicació

**Comarca:** Osona  
**Lloc/Adreça:** Sector central del terme municipal  
**Emplaçament** A 650 metres per pista forestal de la carretera BV-4608, punt quilomètric 3'100

### Coordenades:

**Latitud:** 42.05332  
**Longitud:** 2.14918  
**UTM Est (X):** 429596  
**UTM Nord (Y):** 4656046

### Classificació

**Número de fitxa** 08201 - 16  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Modern  
**Segle** XVIII  
**Estat de conservació** Bo  
**Protecció** Legal  
**Observacions protecció:** Normes Subsidiàries de Planejament. 1993  
**Número inventari** Sí, IPA. 23611  
**Generalitat i altres inventaris**  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Residencial  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** Ref. cad.: 013A00019  
**Autoria de la fitxa** Jordi Compte i Marta Homs  
**Data de registre de la fitxa:** dc., 24/09/2008 - 02:00

## Descripció

La Casa Xica de Pujols està situada uns metres al nord de la masia de Pujols, al sud el nucli urbà de Sant Boi de Lluçanès i al nord de la font de la Prada.

Es tracta d'una masia de mitjanes dimensions formada per un volum de planta baixa, primer pis i golfes bastit amb murs de maçoneria de pedra, arrebossats en alguna de les façanes, i amb cantonades diferenciades amb carreus treballats. La teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals. La façana principal, orientada al sud, conté a nivell de planta baixa un portal emmarcat amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta i una finestra emmarcada amb pedra treballada. Al primer pis hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada, al mig de les quals hi ha un rellotge de sol pintat amb la data de 1964 inscrita. A les golfes hi ha dues finestres emmarcades amb monòlits de pedra treballada. A la dreta de la façana hi ha adossada una pallissa.

La façana oest, arrebossada només en la meitat superior, conté a nivell de planta baixa quatre finestres, una emmarcada amb pedra bisellada, una amb monòlits de pedra treballada, una amb brancals de pedra treballada i llinda de fusta i la última amb pedra treballada, essent un dels brancals una llinda reaprofitada on hi ha la data de 1710 inscrita. Al primer pis hi ha només una petita finestra emmarcada amb fusta.

La façana nord conté a nivell de planta baixa una finestra amb brancals de pedra treballada i llinda de pedra, probablement reaprofitada, amb decoració d'arc conopial doble i relleus amb motius florals a les cantonades exteriors. Al primer pis hi ha una finestra emmarcada amb monòlits de pedra treballada i dues finestres emmarcades amb pedra treballada, una de les quals amb llinda de fusta. A nivell de golfes hi ha dues finestres, una de les quals emmarcada amb brancals de maó i llinda de fusta. A l'esquerra de la façana s'observa el mur posterior de la pallissa adossada.

La façana est es troba dominada completament per la pallissa, bastida amb teulada d'una sola vessant i sustentada amb diversos pilars d'obra vista.

## Bibliografia

Inventari de patrimoni cultural immoble de Catalunya. Sant Boi de Lluçanès. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. Revisat el maig de 2008.

