



Pallissa gran de Viladecans

Sant Boi de Lluçanès

Ubicació

Comarca: Osona
Lloc/Adreça: Sector central del terme municipal
Emplaçament: A 650 metres per pista forestal de la carretera BV-4608, punt quilomètric 5'750

Coordenades:

Latitud: 42.04746
Longitud: 2.16551
UTM Est (X): 430941
UTM Nord (Y): 4655383

Classificació

Número de fitxa: 08201 - 69
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia: Edifici
Estil / època: Modern Contemporani
Segle: XVIII-XIX
Estat de conservació: Bo
Protecció: Legal
Observacions protecció: Normes Subsidiàries de Planejament. 1993
Número inventari: Sí, IPA. 23624
Generalitat i altres inventaris:
Accés: Fàcil
Ús actual: Productiu
Titularitat: Privada
Titular: Ref. cad.: 007A00004

Fitxes associades:

[Viladecans](#)

Autoria de la fitxa: Jordi Compte i Marta Homs
Data de registre de la fitxa: dt., 30/09/2008 - 02:00

Descripció

La pallissa gran de Viladecans està situada pocs metres al nord-est de la masia de Viladecans, en un punt elevat al sud-est del nucli urbà de Sant Boi de Lluçanès.

Es tracta d'una pallissa de grans dimensions, bastida amb murs de maçoneria de pedra amb cantonades diferenciades amb carreus treballats. Es troba ubicada sobre un planell rocós amb pendent, de manera que a l'extrem est la pallissa té una altura de teulada habitual i en canvi a l'extrem oest queda desproporcionada amb una gran alçada. La gran teulada és de doble vessant amb aigües a les façanes laterals.

La façana principal, orientada a l'oest i ubicada a pocs metres de la masia, es troba totalment oberta, deixant a la vista l'estructura interior, formada per vuit grans pilars. Els quatre pilars de la meitat oest són de maçoneria de pedra i obra vista i els quatre pilars del costat est són de planta circular d'un diàmetre considerable i de maçoneria de pedra. L'embigat interior que separa els dos nivells només es conserva en algunes parts.

La façana sud conté dues finestres emmarcades amb maó i llinda de fusta al nivell superior i una obertura emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta al nivell superior.

La façana est conté un gran portal en el nivell inferior emmarcat amb llinda de fusta i una obertura emmarcada amb pedra treballada i llinda de fusta al nivell superior.

La façana nord conté dues finestres emmarcades amb maó i llinda de fusta, una de les quals tapiada, i una porta emmarcada amb pedra treballada.

Bibliografia

Inventari de patrimoni cultural immoble de Catalunya. Sant Boi de Lluçanès. Àrea de Coneixement i Recerca, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya. Revisat el maig de 2008.

