



## Cabana de pastor

L'Esquirol

### Ubicació

**Comarca:** Osona  
**Lloc/Adreça:** L'Esquirol  
**Emplaçament** En uns camps de conreu situats a tocar del km 2,5 de la carretera BV-5207.  
**Alçada:** 733 m

### Coordenades:

**Latitud:** 42.03221  
**Longitud:** 2.38012  
**UTM Est (X):** 448689  
**UTM Nord (Y):** 4653538

### Classificació

**Número de fitxa** 08254 - 6  
**Àmbit:** Patrimoni immoble  
**Tipologia** Edifici  
**Estil / època:** Modern Popular  
**Segle** XVIII  
**Estat de conservació** Regular  
**Notes de conservació:** Hi ha algunes pedres despreses de l'estructura.  
**Protecció** Inexistent  
**Número inventari** Sí, IPA.: 24296  
**Generalitat i altres inventaris**  
**Accés** Fàcil  
**Ús actual:** Estructural  
**Titularitat** Privada  
**Titular:** 08254A004000030000KK  
**Autoria de la fitxa** Virgínia Cepero González  
**Data de registre de la fitxa:** dc., 29/03/2017 - 02:00

## **Descripció**

Petita estructura construïda amb pedra seca, de planta rectangular, que es troba arrezerada al marge del mur de llevant. La coberta és aplanada, formada per lloses que es recolzen sobre els murs. Al costat sud presenta una petita porta rectangular.

Les mesures d'aquesta estructura són uns 2,5 m de llargada per 1 m d'amplada. Els murs són fets amb pedres de mida mitjana, de procedència local, disposades planes i falcades amb d'altres pedres més petites. Es conserva en la seva alçada original, 1 m, fet que impedeix estar dret al seu interior.

És molt difícil atribuir a aquests tipus de construccions una cronologia precisa. Es documenten a partir del segle XVII i XVIII, relacionades amb pràctiques econòmiques basades en la ramaderia i el pastoreig.

## **Història**

Aquesta cabana, construïda en un moment cronològic indeterminat, s'ha de relacionar amb la resta d'estructures de pràctiques econòmiques basades en la ramaderia i el pastoreig, i també en la desforestació de les zones de pastura i en la pràctica d'alguns cultius de caire domèstic. És molt difícil atribuir a aquestes construccions una cronologia precisa, tot i que es documenten a partir del segle XVII i XVIII.

La seva estructura és senzilla, i són construïdes amb material de procedència local. La base és de poca alçada, construïda amb pedra seca. La coberta sol ser de fusta o de lloses.

## **Bibliografia**

GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA (1992). Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (L'Esquirol).

