



Cal Samsó

Santa Maria de Merlès

Ubicació

Comarca: Berguedà
Lloc/Adreça: Sector sud del terme municipal
Emplaçament A 50 metres de la carretera BV-4401, punt quilomètric 13'600.

Coordenades:

Latitud: 41.9714
Longitud: 1.96232
UTM Est (X): 414023
UTM Nord (Y): 4647122

Classificació

Número de fitxa 08255 - 53
Àmbit: Patrimoni immoble
Tipologia Edifici
Estil / època: Modern Contemporani
Segle XVIII
Estat de conservació Dolent
Notes de conservació: Edifici en estat de ruïna.
Protecció Inexistent
Accés Fàcil
Ús actual: Sense ús
Titularitat Privada
Titular: Ref. cad.: 016A00002
Autoria de la fitxa Jordi Compte i Marta Homs
Data de registre de la fitxa: dt., 25/09/2007 - 02:00

Descripció

Cal Samsó es troba situat prop de la carretera que va de Prats de Lluçanès a Navàs, abans d'arribar al trencant de Sant Pau de Pinós.

Es tracta d'un edifici en estat de ruïna, sense teulada i amb les parets parcialment esfondrades, amb alguns panys conservats fins a 4 metres d'alçada. És de planta rectangular format per planta baixa i un pis, amb un cos adossat a la façana oest on hi havia un forn. Està construït amb murs de maçoneria de pedra i tàpia i presenta cantonades diferenciades amb grans carreus. A l'est de l'edifici hi ha estructures agropecuàries derruïdes.

